

Gjøco Trelim D3 er en enkomponent vannbasert PVA trelim til innendørs og utendørs bruk. Brukes til liming av treoverflater hvor fuktbestandighet er viktig. Benyttes til tre- og laminatgulv, dører, vinduer, møbler og annet treverk. Limet blir transparent etter tørking. Limfuger som utsettes for fukt bør overmales med maling eller lakk. Skal ikke benyttes på bærende konstruksjoner. Gjøco Trelim D3 er vannbestandig og oppfyller kravene i EN 204/205, klasse D3.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Polyvinylacetatdispersjon, PVA
Fuktbestandighet:	Klasse D3
Farge på herdet limfug:	Transparent
pH:	2,8 – 3,3
Litervekt (kg/l):	Ca. 1,06
Tørrstoff:	46 ± 1%
Viskositet:	Ca. 10000 mPa.s, Brookfield RVT, sp. 5, 20 r/min, 25°C.

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Tannsparkel, pensel eller rull
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Verktøy rengjøres med vann før limet er herdet. Herdet lim fjernes med rødsprit eller mekanisk.
Forbruk:	120-200 g/m ² . På harde, fete og eksotiske treslag anbefales å lime begge flater.
Åpen ventetid:	5 min vid 20°C; furu/furu
Stengt ventetid:	7 min vid 20°C; furu/furu
Presstid:	20-30 min; furu/furu vid 20°C, 50 % RF
Presstrykk:	0,1-1,0 mPa
Overmalingsbar:	Ja
Fuktinnhold i treverk:	6-12%
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10°C. Temperaturen i luft og underlag må være over +10°C og maks. +70°C
Lagringstid:	Minimum 1 år i lukket emballasje
Lagringstemperatur:	Mellom +5 og +30°C

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og støvfritt. Flatene som skal limes må være jevne, for å sikre tilfredsstillende vedheft til limet. Blanke, harde og malte flater bør slipes og vaskes med Gjøco Interiørrrens. Fete og eksotiske treslag bør være nyslippede og avfettet før liming. Flatene som skal limes bør være romtempererte.

Bruksmåte

Limet skal påføres i et tynt, ensartet lag. Ved liming av myke tresorter som f.eks. furu, er det tilstrekkelig å påføre lim på den ene flaten. Ved liming av harde og fete treslag anbefales liming av

begge flatene. Vent deretter en stund før flatene presses sammen, for å unngå at limet presses ut. Den åpne ventetiden varierer etter temperatur, tresort, mengde lim m.m. Liming av tre krever jevnt press over hele flaten. Bruk gjerne en tvinge pr.10 cm. De limte flatene er håndterbare etter 30 min. Full gjennomherding tar ca. 1 døgn, avhengig av temperatur, tresort og lim-tykkelse. Tørk av overflødig lim før herding.

Ved liming av eik kan fargeendringer i treverket oppstå. Ta derfor prøveoppstrøk.

Lagring

Gjøco Trelim D3 skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Gjøco Trelim D3 skal fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende lim skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

De limte flatene, spesielt på gulv, skal ikke utsettes for store påkjenninger det første døgnet. Ha god arbeidshygiene; ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Jern kan korrodere ved kontakt med limet.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS