

Gjöcosil 01

grundbehandling



Produktbeskrivning

Gjöcosil 01 är en vattenburen miljövänlig, träskyddsprodukt som innehåller kiselpolymerer. Produkten absorberas lätt i underlaget och bildar en kristall barriär som stärker och skyddar träet mot rötangrepp samt ger flamskyddande egenskaper.

Användningsområden

Används tillsammans med Gjöcosil 02 på alla absorberande träslag gammalt som nytt, utomhus och inomhus. Använd inte produkten på träslag med låg absorptionsförmåga t.ex. virke från ädelträ som kan missfärgas vid behandlingen.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Kiselpolymerer
Kulör:	Klar, genomskinlig
Doft:	Doftlös
Specifik vikt (kg / l):	1,095
PH:	10-12

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller roller. Skall inte sprutas
Förtunning / rengöringsmedel:	Skall inte spädas.
Rekommenderad förbrukning:	Ca 8-10 m ² /liter
Användnings torr (23° C, 50 % relativ fuktighet):	10 timmar
Dammtorr:	6 timmar
Lägsta appliceringstemp. °C:	10°C. Utför inte behandlingen vid risk för regn, dagg eller frost
Lagring och hållbarhet:	Skall förvaras i försluten förpackning i 15-30°C och är då stabil i minst två år.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Förbehandling nytt trä: Ytan ska vara ren och torr. Nytt tryckimpregnerat virke ska torka i minst 6 veckor innan behandling med Gjöcosil 01. Skölj och borsta bort eventuell kvarvarande impregneringssalter. Tvätta terrass med Gjoco Terrasstvätt. Följ anvisningarna på förpackningen. Låt torka ordentligt innan ytterligare behandling.

Förbehandling gammalt/tidigare behandlat virke: Tvätta terrassen med Gjoco Terrasstvätt. Upprepa tvättning vid mycket smutsiga ytor och ta bort eventuella tidigare behandlingar. Följ anvisningarna på förpackningen. Låt torka ordentligt innan ytterligare behandling. Tidigare behandling som inte kan tas bort med Terrasstvätt bör slipas bort. Gråa, slitna ytor måste stålborstas eller slipas till friskt trä innan vidare bearbetning. Lösa träfibrer och grått trä kan förhindra inträngning och ger flagning i framtiden.

Gjöcosil 01

grundbehandling



Bruksanvisning

Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas och aluminium). Lägg på Gjöcosil 01 i träets fiberriktning med pensel eller roller. Stryk sedan ut väl så det inte ligger kvar pölar på ytan. Vid mycket sugande underlag upprepa behandlingen med 4 timmars mellanrum. Temperaturen behöver vara minst +10°C men undvik stark sol då det kan torka för fort. Låt torka i 6-10 timmar innan slutbehandlingen med Gjöcosil 02. Eventuella överskott av produkt på träets ytan kan skapa vita saltutfällningar. Dessa kan enkelt borstas bort med nylon- eller stålborstas, alt. sandpapper innan fortsatt behandling.

OBS! Undvik regn under appliceringen och torkningen. Har en presenning redo i händelse av regn.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på embalaget.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjöco AB
