

Produktdatablad

Trelim Inne D2



Trelim Inne D2 er en enkomponent, termoplastisk, vandbaseret trælim af PVAc-typen. Efter hærdning opnår limen en transparent og meget slidstærk fuge med høj trækstyrke samt god varmebestandighed. Trelim Inne D2 anvendes primært til trælimninger, indendørs samlingslimning, taplimning, finérarbejde, montage-limning, fremstilling af rammelister m.m. Den er også velegnet til mange andre limninger af cellulosematerialer såsom papir, karton, tekstiler, træfiberplader m.m. Limen anbefales desuden til maskinelle systemer, da fraværet af fyldstoffer medfører minimal slitage på dyser til limpåføring.

Revidert

22.08.24

Symboler



Tekniske data

Type:	PVA- dispersion
Fugtbestandighedsklasse:	D2 i henhold til EN 204
Farve på hærdet lim:	Transparent
pH:	4-5
Densitet:	Ca. 1,05 kg/l
Tørstofindhold:	Ca. 46 volym%
Anvendelsesmetode:	Rullemaskine, tandspartel eller pensel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Forbrug:	150-200 g/m²
Åben ventetid:	5-10 min ved 20°C; fyrtræ/fyrtræ
Lukkede ventetid:	10 min ved 20°C; fyrtræ/fyrtræ
Prægetid:	8-20 min; fyrtræ/fyrtræ ved 20°C, 50% RF
Presstryk:	0,1-1,0 mPa
Overmalingsbar:	Ja
Minimum påføringstemperatur:	+6°C
Maximum appliceringstemperatur:	+70°C
Opbevaringstid:	Minimum 1 år i tæt lukket emballage mellem +10°C og +30°C

Forbehandling

Overfladerne skal være rene og tørre. Blankpolerede, malede overflader og olierede træsorter bør slibes og/eller vaskes med Gjøco Interiørrengøring inden påføring for at sikre en god limning. Arbejdsstykkerne skal være velkonditionerede ved +18 til +20°C og tilpasset. Fugtindhold i træ: ca. 8-12 %.

Påføring	Ved limning af bløde træsorter påføres lim på den ene overflade. Ved limning af olierede eller hårde træsorter anbefales dobbeltlimning, dvs. at lim påføres begge overflader. Efter 5–10 minutter presses overfladerne sammen. Den åbne ventetid varierer lidt afhængigt af temperatur, træsort, limmængde osv. Inden for en halv time kan de sammenlimede stykker håndteres. Fuld hærdning tager ca. et døgn, afhængigt af temperatur, træsort og filmtykkelse. Trægulve, laminat og lignende materialer, der er limet, bør tørres af straks med en fugtig klud, inden limen hærdner.
Opbevaring	Luk låget ordentligt, når limen opbevares, for at forhindre spild og udtørring. Transporteres og opbevares opretstående og frostfrit, helst ikke under +10°C.
Affaldshåndtering	Flydende lim og vaskevand må ikke hældes i afløb eller i naturen, men skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage kan afleveres som plastaffald. 
Øvrig information	De limede dele, især gulve, må ikke udsættes for store belastninger det første døgn. Tørret lim kan fjernes mekanisk eller med rødsprit. Jern korroderer i kontakt med limen. Opbevares tørt, frostfrit og ikke ved høje temperaturer. Emballagestørrelser: 0,1; 0,25; 0,75; 5; 15; 100 og 1000 liter..
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.
Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.	
Kontaktinformation	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 