

Produktdatablad

Oljedekkbeis / Oljetäcklasyr



Oljedekkbeis är en tixotrop alkydoljebaserad täcklasyr med filmskyddande medel mot mögelsvamp. Lasyren har goda appliceringsegenskaper och ger en synlig trä struktur. Gjøco Oljedekkbeis kan användas på nytt, tidigare grundat, tidigare målat eller laserat trä samt tryckimpregnerat material. Kan även användas på inte grundmålad yta. Klarar applicering i minusgrader. Kan användas som problemlösare på flagnande ytor.

Reviderat

03.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydoljebaserad täcklasyr
Kulör:	Bas vit, A, B, C, ocker och oxid röd. Baser bryts med Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Flampunkt:	>60 °C
Densitet:	1,16 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 51 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknфта
Filmtjocklek, våt:	80–100 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	35–45 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	8–10 m ² /liter, beror på underlag.
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46 mm (0,018")
Sprutvinkel:	65°- 80°
Färgtryck:	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Dammtorr:	8 timmar.
Minimum övermålnings intervall:	24 timmar.

Förbehandling	Ytan måste vara ren och torr innan målningsarbetet påbörjas. Nytt trä behandlas före eller så snart som möjligt efter montering. Hyvlat virke gnuggas/slipas innan applicering. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor bör rengöras och stålborstas innan vidare behandling. Tidigare behandlade ytor tvättas med Gjøco Kraftvask. Lös färg tas bort och lösa träfibrer tas bort med stålborste/slipning. På tryckimpregnerat trä ska saltavlagringar avlägsnas. Det är inte nödvändigt att grundmåla bar trä, men om så önskas och för extra skydd kan det grundas med Gjøco Oljegrunning. På hyvlat virke, falser, vassa kanter och andra blanka ytor kan stålborstning/slipning vara nödvändig för att säkerställa vidhäftning och god kanttäckning.
Applicering	Oljedekkbais är klar att användas och ska normalt inte förtunnas. Det är viktigt att applicera tillräckligt med lasyr för att säkerställa lång hållbarhet. Applicera 2 strykningar på nytt ohyvlat virke och 3 strykningar på nytt hyvlat virke. Tidigare laserat, täcklaserat eller målat trä, applicera 1–2 strykningar efter behov, ev. 3 strykningar på hyvlat virke. Se till att allt trä är tillräckligt mättat (3–4 strykningar). Gjøco Oil Deck Stain kan användas vid minusgrader, men bör inte användas på frostiga ytor. På ytor där en del av färgfilmen har lossnat kan Gjøco Oljedekkbais appliceras på hela ytan i ett skikt. Se till att underlaget är rent och torrt samt att grått trä och lösa träfibrer har slipats bort.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och kulörskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng lock ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande lasyr får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.
Övrig information	Eventuell olja som flyter upp bör omröras ordentligt en stund före användning. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta fläckar. Matta fläckar kan även förekomma vid torkning vid låga temperaturer och hög luftfuktighet. Sol på en våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Undvik därför applicering i solsken. Målning på brandskyddat virke kan orsaka flagning/saltutfällning. Underlag som tidigare har behandlats med linolja eller ren linoljelasyr måste rengöras till bart trä för att säkerställa mot efterföljande blåsbildning. Tidigare behandling med tjära kan orsaka missfärgning. Gör en provstrykning. Mörka, skarpa och klara färger kommer att vara mer benägna att blekna på väderväggarna än ljusa färger. Förpackningsstorlekar: 0,68; 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <400 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

