

Produktdatablad

Oljegrunning / Oljegrund



Gjøco Oljegrunning är en tixotrop grund för utvändigt trä. Innehåller filmskyddande medel mot mögelsvamp. Färgen är alkyd och oljebaserad, tränger väl in i träet och ger en effektiv impregnering. Gjøco Oljegrunning är idealt för grundning av furu och granvirke utomhus. Kan även användas på tryckimpregnerat virke.


Reviderat 17.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkyd- och oljebaserad grund
Kulör:	Klar och vit.
Flampunkt:	>62 °C
Densitet:	0,89 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 42 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel. Ska inte sprutmålas.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	80 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	20 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	
Hyvlat virke:	6–10 m ² /liter
Ohyvlat virke:	4–8 m ² /liter
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Dammtorr:	2 timmar.
Minimum övermålnings intervall:	24 timmar.
Minimum appliceringstemperatur:	Kan användas under +5 °C, men underlaget ska vara torrt och frostfritt. Låga temperaturer förlänger torktiden avsevärt.

Förbehandling	Underlaget måste vara rent och torrt. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor stålborstas innan Oljegrunding appliceras. Vakuuimpregnerade fönster ska avfettas före grundning. Runda skarpa kanter för att uppnå bästa möjliga kanttäckning. Släta och hårda ytor som hyvlat trä kan med fördel slipas lätt innan grundning. Tidigare målat trä skrapas rent från lös färg och väderbitna ytor stålborstas ner till färskt trä. Fett och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Hustvätt.
Applicering	Oljegrunding är klar att användas och ska inte förtunnas. Nytt och obehandlat trä behandlas med Oljegrunding så snart som möjligt efter uppsättningen. Måla med en bred pensel. Applicera 1 strykning på bart trä, på sugande underlag använd så mycket grund som behövs. Se till att allt ändträ är tillräckligt mättat (3–4 skikt). Ytterligare bearbetning bör utföras så snart som möjligt och inom 1 månad. Oljegrunding ska inte bilda en film; torka bort överskott med en luddfri trasa.
Lagring	Stäng lock ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande lasyr får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.
	
Övrig information	Eventuell olja som flyter upp bör omröras ordentligt en stund före användning. Det rekommenderas att använda Oljegrunding klar under transparent lasyr, eftersom pigmenterad Oljegrunding kan orsaka färgförändringar. Gör gärna provstrykning. Förpackningsstorlekar: 0,75; 3 och 10 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/h): 700 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <500 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

