

Produktdatablad

Gjøco Oljemaling / Oljefärg



Gjøco Oljemaling är en väderbeständig tixotrop alkydoljefärg för utomhus målning. Den innehåller filmskyddande medel mot svartmögel. Färgen har goda appliceringsegenskaper och fyllig konsistens. Gjøco Oljemaling kan användas på nytt, tidigare grundat, tidigare målat eller laserat trä. Kan även användas på tryckimpregnerat grundat virke. Passar till målning av grundat metall och även på tidigare målat hårdad mur och betong.

Reviderat 03.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydoljebaserad färg.
Kulör:	Bas vit, A, B, C, ocker och oxid röd. Baser som kan brytas över Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Flampunkt:	>60 °C
Densitet:	1,18 kg/l (base A)
Torrsubstans:	Ca. 53 volym% (base A)
Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	80-120 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	50-80 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	8-10 m ² /liter, beroende på underlag
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46 mm (0,018")
Sprutvinkel:	65° - 80°
Färgtryck:	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Dammtorr:	10 timmar.
Minimum övermålnings intervall:	24 timmar.
Minimum appliceringstemperatur:	0 °C. Låga temperaturer ger längre torktider.

Förbehandling	Underlaget måste vara rent och torrt innan målning påbörjas. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor stålborstas innan behandling med Gjøco Oljegrunning. Smutsiga ytor rengörs med Gjøco Hustvätt. Nytt och bart trä, även impregnerat ska behandlas med ett stryk Gjøco Oljegrunning. Allt ändträ måste fyllas väl med Gjøco Oljegrunning, 3–4 strykningar vått-i- vått. På hyvlat trä, skarpa kanter och andra blanka ytor, kan det vara nödvändigt att slipa ner med stålborste för att säkerställa vidhäftning och god kanttäckning. På tidigare behandlat trä avlägsnas fett och andra föroreningar med Gjøco Kraftvask. Tidigare målade eller laserade ytor borstas rent från färgflagor och lösa träfibrer med stålborste/slipning. Bart trä grundas med Gjøco Oljegrunning och målas sedan med Gjøco Oljemaling. Allt ändträ måste mättas med Gjøco Oljegrunning med 3–4 strykningar vått-i- vått.
Applicering	Oljemaling är klar att användas och ska normalt inte förtunnas. På nytt trävirke appliceras 2 strykningar och på nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt. På tidigare laserat eller målat trä appliceras 1–2 skikt eller 3 skikt på hyvlat trä. Se till att allt ändträ tillräckligt mättat (3–4 strykningar).
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och kulörskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng lock ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.
	
Övrig information	Rör om eventuell oljeuppflyt en stund före användning. Burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Dagg på icke torr yta kan orsaka matta fläckar. Matta fläckar kan också uppkomma när torkning sker vid låga temperaturer och hög luftfuktighet. Sol på vått eller halvtorr yta kan orsaka blåsbildning. Undvik applicering i solsken. Mörka, skarpa och klara kulörer kommer att vara mer benägna att blekna på väderväggarna än ljusa kulörer. Målning på brandskyddat virke kan ge flagning/saltutfällning. Ytan som tidigare behandlats med linolja eller ren linoljelasyr måste rengöras till rent trä för att undvika efterföljande blåsbildning. Tidigare behandling med tjära kan leda till missfärgning. Gör provstrykning. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <300 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

