

Produktdatablad

Gjøco Supermatt Tak



Gjøco Supermatt Tak er en helmat, vandfortyndbar, lugtsvag og refleksfri PVA-maling. Anvendes til grunding og dækmaling af lofter af beton, bygningsplader, puds, filt og sandspartel.

Revidert 13.03.2024

Symboler





Tekniske data

| | |
|--------------------------------|---|
| Type: | PVA-copolymer-dispersionsmaling |
| Farve: | Base hvid, kan tones i lyse farver via Gjøcomix. |
| Glans: | Helmat |
| Litervægt: | Ca. 1,35 kg/l |
| Påføringsmetode: | Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk. |
| Fortynding / rengøringsmiddel: | Vand, vaskes med sæbe og vand. |
| Anbefalt filmtykkelse, våd: | 100 mikrometer |
| Anbefalt filmtykkelse, tør: | 50 mikrometer |
| Anbefalet forbrug: | Ca. 10 m ² /l, afhængig af underlaget. |
| Vejl. data højtrykssprøjte: | |
| Dyse: | 0,46-0,53 mm, (0,018-0,021") |
| Viftevinkel: | 65-80° |
| Malingstryk: | Min. 15 MPa (150 kg/cm ²) |
| Tørretid (23 °C, 50 % R.H.): | |
| Støvtør: | 0,5 time |
| Overmalingsinterval, minimum: | 3 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse |
| Minimum påføringstemperatur: | +5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur. |

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt inden malingen påføres. Halvblanke og blanke overflader sløves med sandpapir og støves. Overflader med sod, fedt og andre forurenende stoffer vaskes rene med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Overflader der er misfarvede af sod og

| | |
|--------------------------------|--|
| | nikotin mm. grundet med Gjøco Sperregrunn. Porøse, smitsomme og sugende underlag børstes og grundes med Gjøco Heftgrunn vandfortyndet. |
| Anvendelsesmåde | Malingen skal omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre sammenblandes før brug. Brug det samme batchnummer på samme overflade. |
| Opbevaring | Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit. |
| Bortskaffelse af affald | Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.  |
| Miljømerking | Gjøco Supermatt Tak er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene for miljømærket Svanen.  |
| Øvrige informationer | Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur. Må ikke udsættes for frost. Flydende maling må ikke hældes i afløb, men skal afleveres til en miljøstation. Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter |
| Sikkerhed | Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <10 g/l VOC. |

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

