

Produktdatablad

Taklakk



Taklakk är en blank takfärg med tillsatta penetrerande oljor och rostskyddsmedel. Taklakk kan användas direkt på gamla och rostiga korrugerade plåttak efter rengöring. Det ger en slitstark och vattentålig yta som förlänger takets livslängd med många år.

Reviderat

07.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydoljebaserad
Kulör:	Svart
Glans:	Blank, 50-60
Flammpunkt:	62 °C
Densitet:	1,1 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 61 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller sprutmålning. Sprutmålning bör göras av professionella.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	90 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	10 m²/liter, beror på underlaget.
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46 mm (0,018")
Sprutvinkel:	65° - 80°
Färgtryck:	15–18 MPa (150–180 kg/cm²)
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Dammtorr:	6 timmar
Minimum övermålnings intervall:	8 timmar
Minimum applicerings temperatur:	+5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid. Måla inte när det finns risk för dagg.

Förbehandling	Underlaget ska vara rent, torrt och fritt från föroreningar. Avlägsna fett, olja, rost, lös gammal färg och andra föroreningar. Tvätta med Gjøco Hustvätt eller Gjøco Krafttvätt och en högtrycksspruta. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Skölj väl med rent vatten. Gjøco Taklakk kan appliceras direkt på underlaget. Vill du ha extra skydd mot rost kan du grundmåla den med Gjøco Antirustprimer.
Applicering	Taklakk ska normalt inte förtunnas. Rör om väl före användning. Olika batchnummer blandas före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta fläckar. Matta fläckar kan även förekomma vid torkning vid låga temperaturer och hög luftfuktighet. Sol på en våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Ha kontroll över sprut dimman vid sprutning.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd samlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning. 
Övrig information	Rör om väl före användning. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta sköldar. Matta sköldar kan även förekomma vid torkning vid låga temperaturer och hög luftfuktighet. Sol på en våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Undvik därför applicering i solljus. Förpackningsstorlekar: 10 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/c): 430 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <400 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation**Gjøco AB**

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

