

Produktdatablad

GjøcoPoxy BP



GjøcoPoxy BP er en to-komponent, lavviskøs og løsemiddelfri epoxyprimer. GjøcoPoxy BP er beregnet til brug på mineralske underlag som beton, sementbaserede underlag, stål, aluminium, træ og lignende. Den påføres på underlag, der er forbehandlet i henhold til anbefalingerne, før videre behandling med epoxy, polyurethan eller polyurea. GjøcoPoxy BP trænger godt ind i betonen og sikrer god forankring/vedhæftning til underlaget.

Revidert

17.02.2025

Symboler



Brugsområder

Som primer for hærdeplast
Støvbinding
Sparkling
Huller

Tekniske data

Farve:	Transparent
Blandingsforhold:	6,0 kg del A og 3,0 kg del B
Påføringsmetode:	Bredsparkel, pensel, rulle og gummisvaber
Rengøringsmiddel:	Xylen eller Isopropanol. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk
Fortynding:	Produktet må ikke fortyndes
Forbrug:	0,2 – 0,4 kg pr. m ² afhængigt af underlaget
Brugstid:	30 min. Bruges straks efter at del A og del B er blandet
Støvtør:	5 timer ved 20°C
Gangbar:	12 timer ved 20°C
Overmaling, interval:	Maksimum 24 timer ved 20°C
Minimum påføringstemperatur:	+12°C i underlag og luft, og mindst 3°C over det aktuelle dugpunkt. Lavere temperaturer forlænge hærdetiden
Hærdetid:	7 døgn
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage ved normal opbevaringstemperatur

Farve og glans:

Brug altid samme batchnummer på hele strøget for at undgå glans- og farveforskel.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fri for fedt. Maks. restfugtighed i underlaget 5 % (95 RF). Betonkvalitet minimum C 25. Forbehandlingen af beton sker ved slibning, fræsning, slyngrensning eller sandblæsning. Overfladen støvsuges grundigt til sidst. Minimum påføringstemperatur er +12°C; dette gælder både underlaget og lufttemperaturen.

Brugsmåde	Tilsæt del B i del A og bland godt sammen i 3-4 minutter med en langsomtgående boremaskine/mikser. Blandingen skal bruges straks. Minimum påføringstemperatur er +12°C; dette gælder både underlaget og lufttemperaturen. Produktets temperatur skal også være over +15°C ved brug.
Påføring:	GjøcoPoxy BP påføres med rulle, pensel, svaber eller gumminal. Efter påføring skal alle porer være fyldt, og overfladen skal fremstå som tæt, uden tørre områder. Dette er vigtigt for at undgå luftbobler i belægningen eller topstrøget. Normalt forbrug: 0,2-0,4 kg/m². GjøcoPoxy BP kan drysses med fin, ren, tør sand direkte efter påføring. Dette giver skridsikring eller muliggør videre påføring af næste lag eller videre lægning af dekorative belægninger med forskellige tilslag og egenskaber. Eksempler på videre behandling: GjøcoPoxy C, GjøcoPoxy SL, GjøcoPur, GjøcoPur SF eller GjøcoUreaP400. Dugpunktet skal kontrolleres før hver operation, og overfladetemperaturen skal altid være højere end 3 grader over dugpunktet under påføring. Ved sparkling anbefales GjøcoPoxy Sparkel, alternativt GjøcoPoxy Lettsparkel. Store skader og sår kan repareres ved at blande tør, ren sand i GjøcoPoxy BP i et vægtforhold op til 1 del epoxy og 6 dele sand. Denne masse kan bearbejdes på de områder, der skal repareres. GjøcoPoxy BP kan tilsættes Sylothix eller andet stivelsesmiddel for at gøre massen stivere og mere bearbejdelig. Dette benyttes især ved etablering af hulkiler i overgangen mellem gulv og væg.
Opbevaring:	Opbevares tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering:	Flydende epoxy må ikke hældes i kloaksystemet eller ud i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. Uhærdet epoxy kan afleveres på miljøstationer som restaffald, men det anbefales at kontakte den relevante miljøstation for specifik vejledning, da der kan være lokale variationer.   
Sikkerhed:	Produktet kan give kontaktallergi, og der bør anvendes passende handsker, arbejdstøj og beskyttelsesbriller. Se sikkerhedsdatabladet. Læs informationen på emballagen.
Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.	
Kontaktinformation	Gjøco AS avd. Galterud Sagmoen 100, NO-2223 Galterud Telefon: +47 712 91 700 E-mail: office@gjoco.no 