

Produktdatablad

Proff Våtromslim



Proff Våtromslim är ett vattenspäckbart lim för inomhusbruk i våta och torra utrymmen på spånskivor, trä, betong och gips.

Används för uppsättning av glasfiberväv, akryl och vinyltapeter med polyester, glasfiber eller mineralfiberbaksida, vinylskummattor med polyester, glasfiber eller mineralfiberbaksida, våtrumstapeter med PVC-skikt på max 0,6 mm med pappersbaksida. Får inte användas till golv. Järn korroderar i kontakt med limmet.

Reviderat

04.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	PVA-dispersion
Kulör:	Vit
pH:	Ca. 7
Densitet:	1,04 kg/l
Torrhalt:	Ca. 34 volym%
Appliceringsmetod:	Limmet appliceras med en tandad spackel, pensel eller en luddfri roller
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten. Vätt lim och verktyg rengörs med tvål och vatten. Torkat lim avlägsnas med rödsprit
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 4 m ² /l, beroende på underlag.
Övermålningsbar:	Minimum 24 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	Minimum +15 °C i luften och på underlaget.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Ojämheter spacklas till med Gjøco Våtrumsspackel och slipas sedan. Mycket sugande underlag grundas med Gjøco Våtrumslim förtunnad med 3 delar vatten.

Applicering

Limmet ska alltid appliceras enligt tapettillverkarens anvisningar. Temperaturen bör inte vara under 15°C vid påföring. Rollas i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1–2 våder. Gör uppsättningen medan limmet fortfarande klibbar. Vid uppsättning på täta underlag skall limmet ges en väntetid på 20–25 minuter. Limmet får inte vara torrt vid monteringen. Pressa noggrant fast tapeten med en plast eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Vid uppsättning av bårder som inte är förklistrade appliceras limmet på baksidan av bården. Limmet måste klibba (våta över) mot underlaget vid monteringen.

Övermålning av glasfiberväv kan göras 24 timmar efter uppsättning. Följ materialtillverkarens anvisningar.

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar limmet för att förhindra spill och uttorkning. Transporteras och förvaras upprätt och frostfritt, helst inte under +10°C.

Avfallshantering

Flytande lim och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning, kan levereras som plastavfall.



Övrig information

Rör om väl före användning. Vått lim och verktyg tvättas med tvål och vatten. Torkat lim avlägsnas mekaniskt eller med rödsprit. Förpackningsstorlekar: 1 och 5 liter.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

