

Produktdatablad

GjøcoPur PR 1020



GjøcoPur PR 1020 er en 1-komponent, opløsningsmiddelfri polyuretanprimer. GjøcoPur PR 1020 bruges som primer til polyuretan og polyurea på underlag af beton, cement og stål. Produktet kan også anvendes som primer ved overmaling af eksisterende epoxy- eller polyurethanbelægninger for at sikre vedhæftning.

Primeren skal påføres i tynde lag, ca. 0,15 kg/m², og det anbefales ikke at bruge den på sandstrøede overflader.

Revidert

14.02.2025

Symboler



Anvendelsesområder

Industrigulv
Lasteramper

Tekniske data

Farve:	Brun transparent
Egenvægt:	1,17 kg/L
Fugt tolerance:	Produktet må ikke udsættes for fugt under hærdning. Den relative fugtighed i rummet skal være under 90 % både under påføring og hærdning.
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøringsmiddel:	Tynder eller andet rengøringsmiddel for polyuretan. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tyndning:	Produktet skal ikke tyndes.
Anbefalet forbrug:	0,15 kg/m ²
Brugstid:	5 min ved 20°C
Overmalingsinterval:	Minimum 30 min, maksimum 24 timer ved 20°C
Tørretid (20°C, 50% R.H.):	Ca. 60 min
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C på underlag og luft, og mindst 3°C over gældende dugpunkt. Produktet skal være minimum 15°C.
Hærdetid:	1 døgn
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage ved normal lagringstemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og frit for fedt. Maks. restfugtighed i underlaget må være 5 % (95 RF). Betongkvalitet min. C 25. Forbehandling af betong skal ske ved slibning, fræsning, slyngrensning eller sandblæsning. Overfladen støvsuges grundigt til sidst.

Brugsmetode:	GjøcoPur PR 1020 kan bruges direkte fra emballagen og påføres med pensel eller rulle. Produktet hærdet hurtigt, selv ved lave temperaturer, og den lave viskositet sikrer god penetration i porøse underlag som beton. Minimum påføringstemperatur er +12°C, dette gælder både underlag og lufttemperatur. Produktets temperatur skal også være over +15°C ved brug. Betong: Betongunderlag skal altid forbehandles før påføring af primer. Underlaget skal være tørt, rent, støvfrit, og eventuel cementhinne eller formolie skal fjernes ved f.eks. slibning, sandblæsning eller blastring. Stål: Ståloverflader skal være rene og tørre og sandblæst til SA2 ½. Overfladen skal belægges hurtigt efter sandblæsning for at forhindre, at stålet anløber.
Påføring:	GjøcoPur PR 1020 påføres i ét eller to strøg med rulle eller pensel, med et forbrug på 0,15 kg/m² pr. strøg. Toppstrøg skal påføres inden 24 timer ved 20°C. Ved højere temperaturer kan dette interval være kortere end 24 timer. Hvis tidsintervallet overskrides, skal overfladen slibes let for at sikre nødvendig vedhæftning. Det anbefales ikke at strø primeren med sand. Duggpunktet skal kontrolleres før hver operation, og overflatetemperaturen skal altid være højere end 3 grader over duggpunktet under påføring.
Sikkerhed	Produktet kan forårsage kontaktallergi, og det skal anvendes passende handsker, arbejdstøj og beskyttelsesbriller. Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

