

Produktdatablad

Herregård Paintmaster



Herregård Paintmaster är en vattenburen självrengörande oljefärg som är extra effektiv mot mögelsvamp och nedsmutsning. Herregård Paintmaster har en dämpad matt yta som ger en suverän färgåtergivning. Kan användas utvändigt på nytt, gammalt, laserat, målat eller tryckimpregnerat trä. Används i system med Gjøco Oljegrunning. Herregård Paintmaster kan även användas som täckfärg på grundad metall och plast som hängrännor, beslag mm. på byggnader.

Reviderat 13.05.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenspädbar hybridfärg baserad på alkydolja och akrylat
Kulör:	Bas vit, A, B, C, ocker, gul, klarröd och oxidröd
Glans:	Matt 5
Densitet:	Ca. 1,25 kg/l (vit)
Appliceringsmetod:	Pensel och rulle. Sprutmålning bör utföras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	90–110 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40–50 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	
Ohyvlat trä:	6–8 m ² /liter
Hyvlat trä:	8–12 m ² /liter
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,018" / 0,46 mm
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150–180 kg/cm ² / 15–18 MPa
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	½ timme
Minimum övermålnings intervall:	2 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luften och underlaget måste vara +5 °C.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Applicera 1 strykning Gjøco Oljegrunning på nytt och bart trä. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor rengörs och stålborstas innan behandling med Gjøco Oljegrunning. Alla ändträn och skärytor

	ska vara ordentligt mättade med Gjøco Oljegrunning, 3–4 strykningar vått-i-vått. Tidigare behandlade underlag rengörs med Gjøco Krafttvätt. Lös färg, lasyr och träfibrer avlägsnas genom skrapning/borstning. På hyvlat trä, blanka underlag, sidokanter och falser på ytterpanelen kan stålborstning/slipning vara nödvändig för att säkerställa vidhäftningen. För att uppnå bästa möjliga kanttäckning, avrunda skarpa kanter innan grundmålning. Endast fläckar (uppstår efter stålborstning/skrapning) appliceras med Gjøco Oljedekkbais/Oljemaling i samma kulör som täckfärg innan vidare behandling.
Grundning	Nytt och obehandlat bart trä ska appliceras med en strykning Gjøco Oljegrunning. För extra bra skydd kan en tunn strykning Gjøco Oljedekkbais/Oljemaling i samma kulör som önskat täckfärg appliceras på färdigt fabriksgrundat eller impregnerat trä, innan vidare behandling. Ändträ och skärytor ska vara ordentligt mättade med Gjøco Oljegrunning, 3–4 strykningar vått-i-vått.
Applicering	Applicera 2 strykningar på nytt ohyvlat virke och 3 strykningar på nytt hyvlat virke. Tidigare behandlat trä, applicera 1–2 strykningar efter behov, eventuellt 3 strykningar på hyvlat virke.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och yta, för att undvika glans- och kulörskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Underlaget ska vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg/lasyr kan orsaka blåsor. Tidigare tjärbehandling kan orsaka missfärgning som är särskilt synlig på ljusa färger. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta fläckar. Matta fläckar kan även förekomma vid torkning vid hög luftfuktighet och låga temperaturer. Sol på en våt eller halvtorr yta kan ge skinttorkning och blåsbildning. Använd inte på kantat trä. Färg på brandskyddad beklädnad kan orsaka saltutfällning och flagning. Appliceringstemperaturen i luft och underlag ska vara minst +5 °C. Låg temperatur och dagg kan orsaka otillräcklig filmbildning/härdning. Produkten får inte spädas ut eller tillsättas främmande oljor/produkter. Baser måste brytas över GjøcoMix. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <60 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

