

Produktdatablad

Gjøco Poxydekk Ekstrem



Gjøco Poxydekk Ekstrem er en opløsningsmiddelfri, blank og farvet 2-komponent tykfilms epoxymaling med høj slidstyrke og kemikaliebestandighed. Kan anvendes på beton- og mineralske overflader i vaskerum, teknikrum, kældre, garager, husdyrstalde, lager- og industrigrulve osv. Kan også bruges på rengjort og sandblæst stål. Velegnet til både indendørs og udendørs brug.

Revideret

08.04.2025

Symboler



Brugsområder:

Garager
Lager/produktion
Korridorer
Vaskerum
Husdyrstalde
Udstillingslokaler/butikker

Tekniske data

Farver:	S3000 grå
Glans:	Blank, 55-70
Blandingsforhold:	Sæt á 5 kg: 4 kg del A 1 kg del B
Egenvægt af blanding:	1,4 kg/L.
Tørstofindhold:	100 %
Påføringsmetode:	Rulle eller pensel
Rengøringsmiddel:	Gjøcores eller et andet egnet rengøringsmiddel, såsom isopropanol eller xylen. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Fortynding:	Produktet må ikke fortyndes.
Forbrug:	0,3 – 0,5 kg/m ² . Ved et forbrug på 0,4 kg/m ² rækker 1 sæt normalt til 12,5 m ² .
Brugstid:	30 min. Skal anvendes omgående efter blanding af del A og del B.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Gangbar:	Ca. 10 timer
Overmaling, maks. interval:	6-24 timer ved 23 °C. Hvis der går mere end 24 timer mellem lagene, skal overfladen mattes for at sikre vedhæftning.
Minimum påføringstemperatur:	+12 °C i underlag og luft, og mindst 3 °C over det aktuelle dugpunkt.
Hærdetid:	6 døgn
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage ved normal lagringstemperatur.

Forbehandling

Nystøbt beton skal være gennemhærdet. Betonen skal slibes, kugleblæses eller sandblæses for at fjerne cementhinde, membranhæder og dårlig beton. Olieudslip, fedt og lignende skal fjernes grundigt. Eksisterende epoxymaling, der sidder godt fast, skal matslibes for at sikre vedhæftning til det nye lag. Underlaget skal være rent, fast, tørt, støv- og fedtfrit før videre behandling. Ubehandlet beton skal primes med GjøcoPoxy BP Betong Primer eller Poxydekk Glassklar før videre behandling. Videre behandling skal ske inden for 24 timer for at sikre tilfredsstillende vedhæftning. Hvis der går længere tid, skal underlaget matslibes igen.

Brugsmåde

Poxydekk Ekstrem bør opbevares ved stuetemperatur i mindst et døgn før brug for at forbedre påføringssegenskaberne. Sættet indeholder 4 kg del A og 1 kg del B. Blandingsforholdet er 4 dele A til 1 del B målt i vægt. Sørg for at blande den korrekte mængde del A og del B sammen. Del B hældes i del A og blandes grundigt med en langsomtgående boremaskine med piskeris i 3–4 minutter. Blandingen skal bruges hurtigst muligt, inden den begynder at hærde i spanden. Det bedste er at hælde blandingen direkte på underlaget og derefter fordele den med en rulle. Sørg for god udluftning og luftcirkulation under påføringen og i tørretiden. Dårlig ventilation og for lav temperatur i luft og underlag kan påvirke hærdningen. Høj luftfugtighed eller tidligt dugfald kan forringe vedhæftningen og forårsage hvide skjolder og kridtning. Dæk overfladen til, hvis der er risiko for nedbør.

Lagring og transport

Produktet skal opbevares i henhold til nationale forskrifter. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt ved en jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Affaldshåndtering:

Flydende epoxy må ikke hældes i kloak eller naturen, men skal afleveres på en miljøstation. Hærdet epoxy kan bortskaffes som restaffald på en miljøstation, men det anbefales at kontakte den lokale miljøstation for specifikke retningslinjer, da der kan være lokale forskelle.

**Øvrig information**

Malingen tåler ikke frost. Anvend samme batchnummer på samme lag for at undgå farve- og glansforskelle. Den færdige epoxyoverflade kan gulne og blive mat over tid, hvis den udsættes for sollys. Epoxy bliver mindre fleksibel med tiden og bør derfor ikke anvendes på underlag i bevægelse, såsom massive trægulve, da det kan føre til revnedannelse. Produktet må ikke påføres på et fugtigt underlag eller udsættes for fugt før og under hærdning.

Sikkerhed:

Produktet kan forårsage kontaktallergi. Der skal anvendes egnede handsker, arbejdstøj og beskyttelsesbriller. Se det tilhørende sikkerhedsdatablad og læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

