

Produktdatablad

Gjøco Poxydekk Ekstrem



Gjøco Poxydekk Ekstrem er en opløsningsmiddelfri, blank og farvet 2-komponent tykfilm epoxymaling med stor slidstyrke og kemikalieresistens. Kan anvendes på beton- og mineraloverflader i vaskerum, bryggers, kældre, garager, staldrum, lager- og industrigulve etc. Kan også anvendes på rensed og sandblæst stål. Til både indendørs og udendørs brug.

Revidert

08.05.2024

Symboler



Bruksområder

Produksjonshaller
Lagerhaller
Korridorer
Laboratorier / teknisk rom
Industrilokaler
Sykehus / institusjoner
Utstillingslokaler / butikker

Tekniske data

Type:	To-komponent tykfilm epoxymaling
Farve:	S3000 grå
Glans:	Blank, 55-70
Egenvæg del A + del B:	1,4 kg/l
Tørstof:	100 vægt %
Blandingsforhold:	4 kg del A og 1 kg del B (et sett à 5 kg)
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle
Rengøringsmiddel:	Gjøcorens, eller andet egnet rengøringsmiddel, som f.eks. Isopropanol eller Xylen. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Fortynning:	Produktet må ikke fortyndes.
Anbefalet forbrug:	0,3 kg/m ² ved 0,3 mm tykkelse.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Gangbar:	Ca. 10 timer
Overmalingsinterval, maks.:	6-24 timer ved 23 °C. Er der mere end 24 timer mellem lagene, skal overfladerne være matteret for at sikre vedhæftning.
Gennemhærdet:	6 døgn
Minimum påføringstemperatur:	+12 °C i underlaget og luften, og mindst 3 °C over det aktuelle dugpunkt.
Holdbarhet:	2 år i uåbnet emballage ved normal opbevaringstemperatur.

Forbehandling

Nystøbt beton skal hærdes. Betonen skal slibes, blæses eller sandblæses for at fjerne betonfilm, membranhærder og dårlig beton. Oliespild, fedt og lignende skal fjernes grundigt. Eksisterende epoxybelægninger, der hæfter godt til underlaget, skal slibes let for at sikre vedhæftning til den nye belægning. Underlaget skal være rent, fast, tørt, fri for støv og fedt før videre behandling. Ubehandlet beton skal før videre behandling grundes med GjøcoPoxy BP Betong primer eller med Poxydekk Glassklar. Yderligere behandling skal finde sted inden for 24 timer for at sikre tilfredsstillende vedhæftning. Hvis det tager længere tid, skal underlaget mættes for at sikre vedhæftning.

Anvendelsesmåde

Poxydekk Ekstrem bør opbevares ved stuetemperatur i en dag før brug for bedre påføringssegenskaber. Sættet indeholder 4 kg del A og 1 kg del B. Blandingsforholdet er 4 dele A til 1 del B målt efter vægt. Sørg for, at den korrekte mængde af del A og del B er blandet sammen. Del B hældes i del A og blandes godt med et langsomtgående bor med et piskeris i 3-4 minutter. Blandingen skal bruges hurtigst muligt, inden den begynder at stivne i gryden. Det er bedst at tømme blandingen direkte på underlaget, og derefter rulle malingen udad. Sørg for god ventilation og luftcirkulation under påføring og under tørring. Dårlig ventilation og for lav temperatur i luft og underlag kan påvirke hærdeningen. Høj luftfugtighed/tidlig dug kan forårsage dårlig vedhæftning og føre til hvide skjolde og kridtning. Sørg for at dække op, hvis der er risiko for nedbør.

Opbevaring

Produktet skal opbevares i overensstemmelse med nationale regler. Emballagen skal opbevares tæt lukket og opbevares tørt ved en jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.

**Øvrige informationer**

Malingen tåler ikke frost. Brug samme batchnummer på samme lag for at undgå farve- og glansforskelle. Den færdige epoxyfilm kan med tiden gulne og matte lidt, hvis overfladen udsættes for sollys. Epoxy bliver mindre fleksibelt med tiden, og bør derfor ikke bruges på overflader, der er i bevægelse, som f.eks massivt træ, fordi det kan føre til revner. Produktet må ikke anvendes på fugtige overflader, eller udsættes for fugt før og under hærdening.

Sikkerhed

Produktet kan give kontaktallergi og der skal anvendes passende handsker, arbejdstøj og briller. Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

De tekniske anbefalinger og detaljer, der fremgår af denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende viden og erfaring med produkterne. Alle ovenstående oplysninger skal dog betragtes som vejledende og vurderes. Enhver, der bruger produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den påtænkte anvendelse. Brugeren er personligt ansvarlig, hvis produktet anvendes til andre formål end de anbefalede, eller hvis det udføres forkert. Da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige betingelser for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel.

Kontakt information

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

