

Produktdatablad

GjøcoPoxy C



GjøcoPoxy C er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri epoxybelægning til gulv og væg i industri- og erhvervsbygninger.

GjøcoPoxy C er beregnet til brug på beton, cementbaserede underlag, stål, aluminium og lignende materialer. Det anbefales at anvende epoxyprimeren GjøcoPoxy BP direkte på cementbaserede underlag for at sikre en god vedhæftning til underlaget, inden GjøcoPoxy C påføres.

Revideret

21.02.2025

Symboler



Brugsområder:

Industrigulve
Vægge
Industrielokaler
Til indendørs og udendørs brug

Tekniske data

Farve:	Standardfarver, specialfarver på forespørgsel
Blandingsforhold:	4:1 i vægt (del A: del B).
Egenvægt (del A + del B):	1,30 kg/L
Påføringsmetode:	Rulle, svaber, gummispartel eller pensel.
Rengøringsmiddel:	Xylen eller isopropanol. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Fortynding:	Produktet må ikke fortyndes.
Forbrug:	Afhænger af underlag og type belægning. Se separat læggevejledning.
Brugstid:	25 minutter. Skal anvendes umiddelbart efter blanding af del A og del B.
Støvtør:	7 timer ved 20 °C.
Gangbar:	24 timer ved 20 °C.
Overmalingsinterval:	Maksimalt 24 timer ved 20 °C.
Minimum påføringstemperatur:	+12 °C i underlag og luft samt mindst 3 °C over det gældende dugpunkt. Lavere temperaturer forlænger hærdningstiden.
Hærdetid:	7 døgn
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage ved normal lagringstemperatur.

Farve og glans

Brug altid samme batchnummer på hele strøg for at undgå forskelle i glans og farve.

Forbehandling	Underlaget skal være fast, rent, tørt og fri for fedt. Maksimal restfugtighed i underlaget: 5 % (95 % RF). Betonens kvalitet skal minimum være C 25. Forbehandling af beton sker ved slibning, fræsning, slyngrensning eller sandblæsning. Overfladen støvsuges grundigt. Overfladen skal være påført primer, fx GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy MF eller GjøcoPoxy Universal. Sørg for, at primeren dækker hele overfladen, uden tørre felter.
Brugsmetode:	Tilsæt del B til del A og bland godt i 3-4 minutter med en langsomtgående boremaskine/blander. Blandingen skal anvendes omgående. Minimum påføringstemperatur er +12°C, hvilket gælder for både underlag og lufttemperatur. Produktets temperatur skal også være over +15°C ved brug. Beton: Betonunderlaget skal altid forbehandles, før der påføres primer, GjøcoPoxy BP. Underlaget skal være tørt, rent, støvfrit, og eventuel cementslur eller formolie skal fjernes ved hjælp af f.eks. slibning, sandblæsning eller kugleblæsning. Den relative fugtighed i underlaget må ikke overstige RH 90 %. GjøcoPoxy C kan påføres direkte på GjøcoPoxy BP, men inden for 24 timer efter påføringen af primeren. Hvis der ønskes en skridsikker overflade, kan GjøcoPoxy BP bestrøs med tør, ren sand. Alt løst sand skal derefter fjernes fra overfladen, og GjøcoPoxy C kan påføres til den ønskede skridsikring. Tidspunktet for belægning af den bestrøede overflade behøver da ikke at være inden for 24 timer. Stål: Ståloverflader skal være rene og tørre samt sandblæst til SA2 ½. Overfladen skal belægges hurtigt efter sandblæsning for at forhindre, at stålet anløber. GjøcoPoxy C kan påføres direkte på stål uden primer.
Lagring:	Opbevares tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering:	Flydende epoxy må ikke hældes i kloaksystemet eller i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. Hærdet epoxy kan afleveres som restaffald på miljøstationer, men det anbefales at kontakte den relevante miljøstation for specifikke råd, da der kan være lokale variationer. 
Sikkerhed	Produktet kan forårsage kontaktallergi, og der skal anvendes egnede handsker, arbejdstøj og briller. Se det separate sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
 Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
 Telefon: +47 712 91 700
 E-mail: office@gjoco.no

