

# Produktdatablad

## GjøcoPoxy C



GjøcoPoxy C er en 2-komponent løsemiddelfri epoxy coating for gulv og vegg til industri- og næringsbygg.

GjøcoPoxy C er beregnet til bruk på betong, sementbasert underlag, stål, aluminium og lignende. Det anbefales at epoxyprimer, GjøcoPoxy BP, benyttes direkte på sementbaserte underlag for å sørge for en god forankring til underlaget, før GjøcoPoxy C påføres.

Revidert

17.07.24

Symboler



## Bruksområder

Industrigulv  
Vegger  
Industri lokaler  
Innvendig og utvendig bruk

## Tekniske data

Farger:	Standard farger, spesialfarger på forespørsel.
Blandingsforhold:	4:1 i vekt (del A: del B).
Egenvekt del A + del B	1,30 kg/L.
Påføringsmetode:	Rull, svaber, gumminal eller pensel.
Rengjøringsmiddel:	Xylen eller Isopropanol. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Forbruk:	Avhengig av underlag og type belegg. Se egen leggeskrivelse.
Brukstid:	25 min. Brukes omgående etter at del A og del B er blandet.
Støvtørr	7 timer ved 20°C.
Gangbar:	24 timer ved 20°C.
Overmalbar, intervall.	Maksimum 24 timer ved 20°C.
Minimum påføringstemp. °C:	+12 °C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt. Lavere temperaturer forlenger herdetiden.
Herdetid:	7 døgn.
Holdbarhet:	2 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.

## Farge og glans

Bruk alltid samme batchnummer på hele strøket for å unngå glans- og fargeforskjeller.

**Forbehandling**

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Max restfuktighet i underlaget 5% (95 RF). Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt. Overflaten skal være påført primer, f.eks. GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy MF eller GjøcoPoxy Universal. Sørg for at primeren dekker hele overflaten og at det ikke er tørre felter.

**Bruksmåte**

Tilsett del B i del A og bland godt sammen i 3-4 minutter med en langsomt gående drill/mikser. Blandingen må brukes omgående. Minimum påføringstemperatur er +12°C, dette gjelder både underlag og lufttemperatur. Produktets temperatur skal også være over +15°C ved bruk.

Betong: Betongunderlag må alltid forbehandles før påføring av primer, GjøcoPoxy BP. Underlaget må være tørt, rent, støvfritt og evt. sementhinne eller formolje må fjernes ved hjelp av f.eks. sliping, sandblåsing eller blastring. Den relative fuktigheten i underlaget skal ikke overstige RH 90 %.

GjøcoPoxy C kan påføres direkte på GjøcoPoxy BP, men innen 24 timer etter påføringen av primer. Dersom man ønsker en sklisikker overflate, kan GjøcoPoxy BP av strøs med tørr ren sand. All løs sand må deretter fjernes fra overflaten og GjøcoPoxy C kan påføres til ønsket sklisikring. Tidspunkt for belegning av den av strødde overflaten trenger da ikke være innenfor 24 timer.

Stål: Ståloverflater må være ren og tørr og sandblåst til SA2 ½. Overflaten må belegges raskt etter sandblåsing for å forhindre at stålet anløper. GjøcoPoxy C kan påføres direkte på stål uten primer.

**Påføring**

GjøcoPoxy C påføres i et eller 2 strøk med rull, svaber eller gummi nal, med et forbruk på 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup> pr. strøk. Toppstrøk må påføres innen 24 timer ved 20 grader. Ved høyere temperatur, kan dette intervallet være kortere enn 24 timer. Overstiges tidsintervallet må overflaten slipes lett for å sikre nødvendig vedheft. Hvis primeren, GjøcoPoxy BP, er avstrødd med sand kan tiden overstige 24 timer.

For påføring på vegg, anbefales GjøcoPoxy C Tix.

Duggpunktet må kontrolleres før hver operasjon og overflatetemperaturen skal alltid være høyere enn 3 grader over duggpunktet til enhver tid under påføring.

**Lagring**

Lagres tørt og frostfritt.

**Avfallshåndtering**

Flytende epoxy skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet epoxy kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, fordi det kan være lokale variasjoner.

**Sikkerhet**

Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS** avd. Galterud  
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

