

# Produktdatablad

## Gjøco Poxydekk Glassklar



Gjøco Poxydekk Glassklar er en transparent to-komponent epoksy beregnet til grunning på ubehandlet betong, til dekorbelegg med dekorsand og til klart toppstrøk. Kan brukes på betong og mineralsk underlag, samt treverk, metall og stein. Kan brukes både innendørs og utendørs.

Revidert

08.04.2026

Symboler



## Bruksområder


Grunning på ubehandlet betong  
 Dekorbelegg med dekorsand  
 Til transparent toppstrøk på epoksy eller ubehandlet betong

## Tekniske data

Farger:	Transparent/glassklar
Blandingsforhold:	Sett å 3 kg: 2 kg del A 1 kg del B
Egenvekt på blanding:	1,1 kg/l
Påføringsmetode:	Rull, pensel eller svaber
Rengjøringsmiddel:	Gjøcoresen, eventuelt Isopropanol eller Xylen. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Forbruk:	0,3 kg/m <sup>2</sup> ved 0,3 mm tykkelse
Bruktid:	30 min. Brukes omgående etter at del A og del B er blandet.
Tørketid (23°C, 50% R.H.):	
Gangbar:	10 timer
Overmal. intervall, maks.:	6-24 timer ved 23°C. Går det lenger tid enn 24 timer mellom strøkene, må flatene mattes for å sikre vedheft.
Minimum påføringstemp. °C:	+12°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
Herdetid:	6 døgn

## Forbehandling

Nystøpt betong må være utherdet. Betongen må slipes, blastres eller sandblåses for å fjerne betonghinne, membranherder og dårlig betong. Oljesøl, fett og lignende må fjernes grundig. Eksisterende epoksybelegg som sitter godt til underlaget må lettslipes for å sikre vedheft til nytt belegg. Underlaget skal være rent, fast, tørt,

	støv- og fettfritt før videre behandling. Ubehandlet betong må primes med Poxydekk Glassklar før videre behandling. Metall må sandblåses og renses til rent metall.
<b>Bruksmåte</b>	<p>Gjøco Poxydekk Glassklar bør oppbevares i romtemperatur i ett døgn før bruk for bedre påføringsegenskaper. Settet inneholder 2 kg del A og 1 kg del B. Blandingsforholdet er 2 deler A til 1 del B målt i vekt. Sørg for at riktig mengde del A og del B blandes sammen. Del B helles opp i del A og blandes godt sammen med langsomt-gående drill med visp i 3–4 minutter. Blandingen må brukes så raskt som mulig, før den begynner å herde i spannet. Sørg for god utlufting og luftsirkulasjon ved påføringen og under tørketiden. Dårlig ventilasjon og for lav temperatur i luft og underlag kan påvirke herding. Høy luftfuktighet/ tidlig duggfall kan gi dårlig vedheft og føre til hvite skjolder og krittning. Sørg for å dekke til hvis det er risiko for nedbør.</p> <p>Som grunning og tynnfilm toppstrøk: Det beste er å tømme blandingen direkte på underlaget, og så fordele blandingen med rull eller svaber. Til bruk som toppstrøk uten fyllstoff, bør den ikke legges for tynt, fordi det kan gi overflatespenninger og ujevnheter i filmen.</p> <p>Som dekorbelegg og tilsetning av dekorsand: Det er viktig at underlaget gjøres klart før det skal behandles. Underlaget må være rent, tørt, støv- og fettfritt. Ubehandlet betong og annet sugende/porøst underlag bør grunnes med Poxydekk Glassklar, for å unngå luftbobler og pinholes. Del B helles opp i del A og blandes godt sammen med langsomt-gående drill med visp i 3–4 minutter. Deretter tilsettes eventuelt ønsket dekorsand og blandes godt i 3–4 minutter. Blandingen påføres i flere lag til ønsket tykkelse. Ved tykkelser over 2–3 mm vil filmen få et svakt gulskjær som vil være synlig hvis blandingen brukes som transparent uten tilsetning av dekorsand e.l. Husk at blandingen må brukes innen 30 minutter pga. herdetiden. Til bruk ved fylling og støping må man passe på at formen er tett, for å unngå at blandingen lekker eller renner ut.</p>
<b>Lagring</b>	Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tilsluttet og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.
<b>Miljømerking</b>	BREEAM-NOR v6.1 – MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.
<b>Avfallshåndtering</b>	Flytende epoksy skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet epoksy kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, fordi det kan være lokale variasjoner. Ren og tørr emballasje kan sorteres som plast.
	
<b>Øvrig Informasjon</b>	Malingen tåler ikke frost. Bruk samme batchnummer på samme strøk, for å unngå glansforskjeller. Den ferdige epoksyfilmen kan gulne og matte litt over tid hvis overflaten utsettes for sollys. Epoksy blir mindre fleksibel over tid, og bør derfor ikke brukes på underlag som er i bevegelse, som bl.a. heltre, fordi det kan føre til oppsprekking. Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før og under herding.
<b>Sikkerhet</b>	Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS** avd. Galterud  
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

