

Gjøco Gårdstun er en let tiksotrop, alkydoliebaseret udendørsmaling tilsat filmbeskyttende, svampeforebyggende middel. Gjøco Gårdstun anvendes på lader, udhusbygninger, beboelseshuse, skure m.m. Kan også bruges som dækstrøg på grundet jern. Velegnet til højtrykssprøjtning.

FYSISKE DATA

Type:	Alkydoliebaseret maling
Farve:	Gjøcorød
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	>60 °C
Egenvægt (kg/l):	1,2 kg/liter (Rød)
Tørstof (volumen %):	Ca. 57

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentiner eller terpentiner
Anbefalet filmtykkelse, våd:	80-120 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	50-80 mikrometer
Anbefalet forbrug:	5-12 m ² /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,38-0,46 mm / 0,015"-0018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	mPa 15 – 18 / 150-180 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	6-8 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsinterval, minimum:	24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, før malearbejdet starter.

Nyt træværk

Nyt træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, stålborstes før behandling med Gjøco Oljegrunning. Nyt og bart træværk, også trykimprægneret, påføres 1 strøg Gjøco Oljegrunning. Alt endetræ skal mættes godt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøg vådt-i-vådt. Afrund skarpe kanter.

Tidligere behandlet træværk

Fedt og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Kraftvask. Tidligere malet træværk eller træværk behandlet med dækkende træbeskyttelse børstes rent for løs træbeskyttelse og træfibre med stålborste/slibning. Bart træ grundes med Gjøco Oljegrunning. Alt endetræ skal mættes godt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøg vådt-i-vådt.

Anvendelsesmåde

Gjøco Gårdstun er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Nyt, uhøvlet træværk påføres 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Træværk, der tidligere er behandlet med transparent eller dækkende træbeskyttelse eller maling påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk. Sørg for, at alt endetræ er tilstrækkelig mættet (3–4 strøg).

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



Øvrige informationer

Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind et stykke tid før brug. Indhold i dåser med forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved lave temperaturer og høj luftfugtighed. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse. Undgå påføring i solskin. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give afskalning/saltudfældning. Underlag som tidligere er behandlet med linolie eller ren linoiemaling kan give blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan give misfarvning. Påfør prøvestrøg.

Emballagestørrelser: 10 liter

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet indeholder <400 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS