

Gjøco Taksteinolje er en vejrbestandig olie til udendørs brug på tage. Den har en høj vandafvisende effekt og god vejrbestandighed. Indeholder filmkonserverende middel mod vækst af sortsimmel og alger. Anvendes på de fleste typer tagsten, f.eks. beton, tegl, cementsten og eternit. Ikke egnet til visse typer supereternit/flad eternit, som er meget glatte.

## FYSISKE DATA

Type:	Alkydoliebaseret olie
Farve:	Rød og sort
Flammepunkt:	>62 °C

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Bred pensel beregnet til olie. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentiner
Anbefalet forbrug:	
Første strøg:	2-4 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlaget
Andet strøg:	5-8 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	8-12 timer. En lav temperatur forlænger tørretiden
Overmalingsinterval, minimum	12-24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtykkelse

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Al begroning som svamp, mos og alger skal fjernes. Eventuel løs maling, træbeskyttelse eller olie fra tidligere behandling skal fjernes ved skrabning/børstning. Rengør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Husk at tildække vinduer og vægflader, eller skyl med rent vand for at undgå skjoldning.

### Anvendelsesmåde

På kraftigt sugende underlag an første strøg fortyndes med 15-20 % Gjøco White Spirit. Derefter påføres ét til to topstrøg ufortyndet. Ønskes kun opfriskning af glans og farve, kan ét strøg være nok.

### Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af olien for at forhindre spild og indtørring. Olien skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Flydende olie må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## ØVRIGE INFORMATIONER

Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind et stykke tid før brug. Indhold i dåser med forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå farveforskel. Underlaget skal være fast, rent og tørt, før olien påføres. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved høj luftfugtighed og lave temperaturer, f.eks. om foråret eller efteråret. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre skintørring og blæredannelse. Må ikke anvendes på underlag med rimfrost. Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +5°C. Påfør prøvestrøg ved usikkerhed i forhold til underlaget.

For mere udførlig information, se sikkerhedsdatablad og teknisk datablad.

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS