

Gjøco Takdekk er en akrylmaling til utendørs behandling av tak av bølgeblikk, galvaniserte plater, aluminium, stål, takstein, eternitt o.l. Egner seg ikke til bruk på shingeltak, og til visse typer eternitt (super, flat). Gjøco Takdekk har god værbestandighet og forlenger levetiden på taket med mange år.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Ren akrylmaling
Farge:	Sort
Glans:	Ca. 10
Egenvekt (kg/l):	1,2
Tørrstoff (volum %):	Ca. 37

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller sprøyte. Sprøyting bør utføres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Ca. 4-8 m <sup>2</sup> / liter avhengig av underlag
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	mPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	Ca. 30 min. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Intervall overmaling, minimum:	Ca. 3 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C, NB- mal ikke ved fare for dugg.

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling. Rustent underlag sandblåses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask. Skyll godt med rent vann. La tørke godt før videre behandling. Ubehandlet aluminiums-tak må primes med egnet primer før påføring av Gjøco Takdekk. Rustne blikktak primes med Gjøco Antirustprimer etter at rusten er fjernet, før videre behandling med Gjøco Takdekk. Takstein må grunnes med egnet grunning. Vær OBS på at det kan være vanskelig å få tilfredsstillende vedheft på eternitt og ny-galvaniserte plater.

### Bruksmåte

Gjøco Takdekk skal normalt ikke tynnes. Røres godt om før bruk. Ulike produksjonsnumre blandes før bruk, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte

skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Rør godt om før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn.

Emballasjestørrelser: 10 liter.

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS