
Produktbeskrivning

Gjøco Proff Lim Våtrom är ett dispersionslim på EVA och stärkelsebas med mycket bra vidhäftning, hög torrhalt och god vattentålighet.

Användningsområden

För uppsättning av glasfiberväv, akryl och vinyltapeter med polyester, glasfiber eller mineralfiberbaksida, vinylskummattor med polyester, glasfiber eller mineralfiberbaksida, våtrumstapeter med PVC-skikt på max 0,6 mm med pappersbaksida.

Kan användas i våta och torra utrymmen på sugande och täta underlag.

FYSIKALISKA DATA

Typ	Vinylacetat Eten och stärkelse
Färg:	Vit
Konsistens:	Tixotrop
PH:	Ca 7
Torrhalt:	Ca 37 %
Kokpunkt:	100 °C
Densitet:	Ca 1,04 g/cm ³
Löslighet i vatten:	100 %

BRUKSDATA

Limåtgång:	3–5 m ² / liter beroende på material och appliceringsmetod
Appliceringsmetod:	Pensel eller roller
Arbetstemperatur:	Ej under +18°C i både underlag och material
Monteringstid:	Sugande ytor: 0-10 minuter. Täta ytor: 15-30 minuter. Såväl vänte- som monteringsstid är kraftigt beroende av påford limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Limmet bör ej förtunnas. Verktygen rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig svamp innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-röd.
Lagring:	Minst 1 år i oöppnad originalförpackning. Lagringstemperatur över +10°C. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Gips-, spån- och boardskivor:

Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna.

Betong eller puts:

Spackla, slipa och förlimma.

Gamla tapeter:

Avlägsna lös papperstapet eller vinylskiktet på gammal vinyltapet. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas.

Målade underlag:

Slipa och tvätta med 5 % -ig ammoniaklösning/målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor tvättas och slipas.

Förlimning:

Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 3 delar vatten.

Uppsättning

Temperaturen bör inte vara under 18°C vid påföring. Rollas i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder. Gör uppsättningen medan limmet fortfarande klibbar. Vid uppsättning på täta underlag skall limmet ges en väntetid på 20-25 minuter. Limmet får inte vara torrt vid monteringen.

Pressa noggrant fast tapeten med en plast eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Vid uppsättning av bårder som inte är förklistrade appliceras limmet på baksidan av bården. Limmet måste klibba (väta över) mot underlaget vid monteringen.

Övermålning av glasfiberväv kan göras 24 timmar efter uppsättning. Följ materialtillverkarens anvisningar.

Övrig information

Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat. Torkat lim kan tas bort mekanisk eller med rödsprit. Järn korroderar i kontakt med limmet.

Förvaras torrt och frostfritt.

Hälsa och Miljö

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AB
