

Produktbeskrivning

Gjøco Trälím Inne D2 är ett enkomponents, termoplastiskt, vattenbaserat trälím av PVAc-typ. Efter härdning får limmet en transparent och mycket tålig fog med hög draghållfasthet samt god värmebeständighet.

Användningsområde

I första hand för trälímningar, inomhus foglimning, tapplímning, fanering, monteringslímning, ramlisttillverkning mm. Det lämpar sig också för många andra límningar av cellulosamaterial som t ex papp, kartong, textilier, träfiberplattor mm. Limmet rekommenderas även till maskinella system, då frånvaron av fyllnadsmedel gör att förslitningen av munstycken för límsspridning blir minimal.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Polyvinylacetatdispersion
Fuktbeständighetsklass:	D2 enligt EN 204
Färg på härdad limfog:	Transparent
pH:	4-5
Densitet g/cm ³ :	ca 1,05
Torrhalt:	46 ± 1 %

BRUKSDATA

Rekommenderat förbruk:	150-200 g/m ²
Appliceringsmetod:	Valslímsspridare, tandad spackel, pensel
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten.
Öppen väntetid vid 20°C:	5-10 min
Stängd väntetid vid 20°C:	10 min
Presstid (v/20°C, 50 % R.H.):	8-20 min
Presstryck:	0,1-1,0 MPa
Övermålbär:	Ja
Min. påföringstemperatur °C:	6
Max. påföringstemperatur °C:	70
Lagringstid:	Minst 1 år i väl sluten förpackning mellan +10 °C till +30 °C

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytorna skall vara rena och torra. Blanka, målade ytor och feta träslag bör slipas och/eller tvättas med Gjøco Interiörrengöring innan applicering för att limningen ska bli bra. Arbetsstyckena måste vara väl konditionerade i +18 till +20°C och väl anpassade. Fuktighet i trä: ca 8-12%.

Påföring

Vid limning av mjuka träslag sprids lim på ena ytan. Vid limning av feta eller hårda träslag rekommenderas dubbellimning, d.v.s. att limmet sprids på bägge ytorna. Efter 5-10 minuter pressas ytorna samman. Den öppna väntetiden varierar lite beroende på temperatur, träslag, mängden lim osv. Inom en halvtimme går de sammanfogade bitarna att handskas med. Full genomhärdning tar ca ett dygn, beroende av temperatur, träslag och filmtjocklek. Träggolv, laminat och liknande material som limmats bör avtorkas direkt med en fuktig trasa, innan limmet härdar.

Övrig information

De limmade delarna, speciellt golv, får inte utsättas för stora påkänningar det första dygnet. Torkat lim kan avlägsnas mekanisk eller med rödsprit. Järn korroderar i kontakt med limmet. Förvaras torrt och frostfritt och inte vid höga temperaturer.

Säkerhet

Se säkerhetsdatablad

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjøco AS
