

Gjøco Kvist og sperregrunn er en vanntynnet sperrende grunning til innendørs bruk. Basert på modifisert epoksyharpiks. Grunningen har gode påføringsegenskaper som gjør den lett å stryke. Begrenser gjennomslag fra kvister, gulnet panel, nikotin og sot. Gjoco Kvist og sperregrunn er spesielt beregnet til nytt og ferskt furupanel og annet panel med kvistgjennomslag. Vær oppmerksom på at gjennomslag fra kvist er et naturlig fenomen som alltid kan gjøre seg gjeldende over tid.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Basert på modifisert epoksyharpiks
Farge:	Hvit
Glans:	Matt 4-6
Egenvekt (kg/l):	1,3

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal ikke tynnes
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmal. intervall, min:	6 timer. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 15. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,021", 0,53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Korrodering:	Alt utstyr som kommer i kontakt med Gjoco Kvist og sperregrunn må være i rustfritt stål, ellers kan metallet korrodere.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjoco Interiørvask eller Gjoco Gulvrens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere malte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med slipepapir og avstøves.

Bruksmåte

Til bruk på lett misfarget og gulnet underlag påføres 1-2 strøk Gjoco Kvist og Sperregrunn. For sperring av kvistgjennomslag og på sterkt misfarget underlag, påføres 2 strøk. På underlag hvor det kreves slett og glatt overflate, anbefales det å bruke en egnet pensel til etterstryking. Ved bruk på fliser og plast og andre glatte underlag kontrolleres hefteevne ved å foreta prøveoppstrøk.

Rengjøring av malerutstyr: Alt malerutstyr må være rent og uten andre malingsrester o.l. før bruk. Alt utstyr må rengjøres godt med rent vann umiddelbart etter bruk. Dette gjelder spesielt ved bruk av høytrykksprøyte. Kjør gjennom store mengder vann før og etter bruk for å sikre at sprøyta er helt ren. Gjoco Kvist og sperregrunn kan gi korrosjon på metall som ikke er rustfritt.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Rør godt om før bruk. Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Flytende maling må ikke tømmes i avløpet, men leveres til miljøstasjon. Oppbevares og fraktes stående, tørt og frostfritt. Kan gi korrosjon på metall som ikke er rustfritt.

For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste.

Emballasjestørrelse: 3 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <20 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS