

Gjøco Gårdstun är en enkel tixotrop, alkydoljebaserad utomhusfärg med filmskyddande medel mot mögelsvamp. Gjøco Gårdstun används på lador, uthus, bondgård, båthus, etc. Kan även användas som täckfärg på grundat järn. Lämplig för högtryckssprutning.

## FYSIKALSKA DATA

Typ:	Alkydoljebaserad färg
Kulör:	Gjøcoröd
Glans:	Halvblank
Flammpunkt:	>60 °C
Densitet (kg/l):	1,2 kg/liter (Röd)
Torrhalt (volym %):	Ca. 57

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller spruta. Sprutning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta eller terpentin
Filmtjocklek, våt:	80-120 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	50-80 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	5-12 m <sup>2</sup> / liter, beroende på underlaget
Data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,38-0,46 mm / 0,015 "-0018"
Sprutvinkel:	65 ° -80 °
Färgtryck:	MPa 15-18 / 150-180 kg / cm ^
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr	6–8 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Övermålningsbar, minst:	24 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt innan målningsarbete påbörjas.

### Nytt trä

Nytt trä som har lämnats obehandlat mer än 4 veckor skall stålborstes. På nytt och bart trä, även tryckimpregnerat, appliceras först 1 skikt av Gjøco Oljegrunding. Allt ändträ måste fyllas väl med Gjøco Oljegrunding, 3-4 strykningar vått-i-vått. Avrunda skarpa kanter.

### Tidigare behandlat virke

Tvätta bort fett och andra föroreningar med Gjøco Krafttvätt. Tidigare målat eller laserat trä borstas ren från löst träskydd och träfibrer med en stålborste/slipning. Bart trä grundas med Gjøco Oljegrunding. Allt ändträ måste fyllas väl med Gjøco Oljegrunding, 3–4 strykningar vått-i-vått.

## Applicering

Gjøco Gårdstun är klar för användning och skall inte förtunnas. På nytt obehandlat trä appliceras 2 skikt och nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt. På tidigare målat eller laserat trä applicera 1-2 skikt som behövs, eller 3 skikt på hyvlat trä. Se till att allt ändträ är tillräckligt mättad (3-4 skikt).

## Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar produkten för att förhindra spill och uttorkning. Produkten skall transporteras och förvaras upprätt, torr och frostfritt.

## Avfallshantering

Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan levereras till en godkänd mottagare av farligt avfall.



## ÖVRIG INFORMATION

Eventuellt oljeuppflyt rörs om väl före användning. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och färgskillnad. Dagg på halvtorr yta kan ge matta fläckar. Matta fläckar kan också förekomma under torkning vid låg temperatur och hög luftfuktighet. Sol på våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Undvik applicering i solsken. Målning på brandskyddade skikt kan ge fjällning/saltutfällning. Underlag som tidigare behandlats med linolja eller ren linolja kan ge linoljebåsar. Tidigare behandling med tjära kan leda till missfärgning. Gör provuppstrykning.

Emballagestorlek: 10 liter

## SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/e.): 400 g/l (2010). Produkten innehåller <400 g / l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS