

## Produktdatablad

# Antirustprimer



Antirustprimer är en alkydbaserad zinkfosfatprimer för användning på järn- och stålytor. Antirustprimer motverkar och hämmar rostbildning. Kan användas på t.ex. cyklar, staket, grindstolpar, verktyg, maskiner, stålkonstruktioner mm. Målas över med Gjøco Emaljläck eller andra lämpliga färger.

Reviderat 10.01.2024

Symboler



### Tekniska data

Typ:	Alkydoljebaserad zinkfosfatprimer
Kulör:	Svart och grå
Glans:	Matt
Densitet:	Ca. 1,3 kg/l
Torrhalt:	Ca. 51 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller sprutmålning. Sprutmålning rekommenderas för professionella
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 9 m <sup>2</sup> /liter, beror på underlaget.
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,53 mm (0,021")
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	2 timmar
Minimum övermålnings intervall:	4 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Varierar med ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek
Minimum applicerings temperatur:	0 °C

### Förbehandling

Underlaget ska vara torrt och fritt från fett, olja, rost och lös gammal färg. Fett, olja och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Krafttvätt och en högtrycksspruta. Skölj väl med rent vatten. Ta bort så mycket rost som möjligt. Låt underlaget torka väl innan vidare behandling.

**Applicering** Rör om färgen väl före användning. Förtunning rekommenderas normalt inte. Om förtunning är nödvändig, använd lacknafta. Måla endast rena och torra ytor och när stål, luft och färg har en temperatur över 0°C. Ståltemperaturen ska vara 3°C över dagpunkten när färgen appliceras. Sprayutrustning rengörs med lacknafta. Antirustprimer målas över med Gjøco Emaljlack eller annan lämplig täckfärg.

**Lagring** Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

**Avfallshantering** Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall.



**Övrig information** Appliceringstemperaturen i luft och underlag ska vara minst +10°C. Målade ytor måste härda i minst 4 veckor innan de rengörs med ett mildt rengöringsmedel. Ljusa märken på mörka ytor tas bort med en mikrofiberduk och rent vatten. Rör om väl före användning. Förpackningsstorlekar: 0,75; 3 och 10 liter.

**Säkerhet** Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <500 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

**Kontaktinformation** **Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: info@gjoco.se

