

Produktdatablad

Gjøco Klarlakk Oljebasert



Gjøco Klarlakk Oljebasert er en ekstra lys lak baseret på uretanalkyd. Giver en hård og slidstærk overflade, som er let at holde ren. Indeholder lysfilter, som reducerer gulningen af træværket. Gjøco Klarlakk anvendes på gran- og fyrregulve, parket, døre, vinduer, møbler, paneler, lister m.m. Kan også bruges til træbåde o.lign.

Revidert 20.03.2024

Symboler




Tekniske data

Type:	Uretanalkydbaseret lak
Farve:	Klar
Glans:	Silkemat 18-25, halvmat 55-65, blank 88-95
Litervægt:	Ca. 0,89 kg/l
Tørstof:	Ca. 51 volum%
Påføringsmetode:	Lakpensel eller korthåret rulle.
Fortynding / rengøringsmiddel:	White Spitit.
Anbefalet filmtykkelse, våd:	100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40 mikrometer
Anbefalet forbrug:	12-15 m ² /liter afhængig af underlaget.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overlakkingsinterval, minimum:	8 timer.
Brugstør:	10 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget vaskes først med Gjøco Husvask for at fjerne fedt, sæberester og bonevoks. Tidligere lakerede flader og fabrikslakeret parket matslibes med sandpapir, støvsuges og aftørres med en fnugfri klud. Brug eventuelt en moppe med mikrofiberklud eller tørre engangsklude. Vær særlig omhyggelig langs kanter, lister og sammenføjninger. Brug af slibemaskine/poleremaskine sikrer en jævn og grundig slibning. Hvis den tidligere lak/olietype er ukendt, skal der påføres prøvestrøg, efter at gulvet er rengjort, for at sikre god tørring og vedhæftning.

Anvendelsesmåde	Omrøres godt før og under anvendelse. På nyt, ubehandlet træværk anbefales 2-3 strøg med Gjøco Klarlakk. Tidligere lakerede flader påføres 1-2 strøg. Kork samt porøse og ekstra sugende underlag påføres minimum 5 strøg. På ubehandlet træværk fortyndes det første strøg med 10-20% Gjøco White Spirit. Eventuel fiberrejsning slibes væk med fint sandpapir. Slibestøv fjernes omhyggeligt, før de næste strøg påføres ufortyndet. En let matslibning anbefales mellem hvert strøg for at sikre god vedhæftning.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse.
	
Øvrige informationer	Forskellige produktionsnumre blandes før anvendelse for at undgå glansforskelle. Tykke strøg og lav temperatur forlænger tørretiden. Undgå at udsætte lakken for kraftig belastning (spildt vand, tryk m.m.) den første uge efter lakering. Vent mindst 3-4 døgn, før der placeres tunge møbler o.lign. på den lakerede flade, og 1 uge, før der lægges gulvtæpper. Nattemasse (MS-fuge) i skibsgulve kan påvirke lakkens tørretid. Påfør prøvestrøg. Emballagestørrelser: 0,75 og 3 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <500 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

