

Gjøco Pliolite Murmaling er en matt, diffusjonsåpen murmaling til utendørs bruk på mineralsk underlag. Den har god vedheft til vanskelige underlag, og kan påføres ned til +2°C. Gjøco Pliolite Murmaling inneholder filmbeskyttende sopphindrende middel og har god værbestandighet. Malingen er spesielt egnet for mur, betong og puss, både ubehandlet og tidligere malt. Egner seg ikke til bruk på supereternit.

Fysikalske data

Type:	Vanntynnet murmaling basert på Hydro Pliolite bindemiddel
Farge:	Hvit, A, B og C base som brykkes over Gjøcomix
Glans:	Helmatt
Viskositet (P):	65-80
Egenvekt (kg/l):	1,5
Tørrstoff (volum %):	Ca. 42

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	4-8 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1/2 time. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+2°C, helst over 5°C

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensning, etterskyl med rent vann. Gammel løs maling, kalk, løs puss og støv må fjernes ved stålbørsting/skraping. Det er viktig at underlaget er fast, for å sikre tilfredsstillende vedheft. Flatene skal være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i minimum 4 uker før overmaling.

Bruksmåte

Påfør 1-2 strøk Gjøco Pliolite Murmaling etter behov. På sterkt sugende underlag kan første strøk tynnes med opptil 5 % vann eller seises med Gjøco Primer for mur og betong. Ved bruk av Gjøco Pliolite Murmaling på eternit, må vedheften testes ved prøveoppstrøk. Er ikke egnet på Supereternit

på grunn av vedheftsproblemer. Murer uten fuktsperrer som kaldmurer og frittstående murer, kan gi flassing på grunn av stor fuktgjennomgang. Ved ugunstige tørkeforhold som høy luftfuktighet, tåke, regn, lave temperaturer, kan blanke og lett klebrige striper oppstå på malingsfilmen. Stripene består av vannløselige stoffer, og vil forsvinne ved regn og værpåvirkning. Malingens beskyttende egenskaper vil ikke forringes.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Rør godt om. Ulike prod.nr blandes før bruk til siste strøk for å unngå glans og fargeforskjell. Malingen må ikke utsettes for frost. Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad på www.gjoco.no. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS