

Produktdatablad

Supermatt Tak



Gjøco Supermatt Tak är en helmatt, vattenspädbar, luktsvag och reflexfri PVA-dispersionsfärg för inomhusbruk i torra utrymmen.

Används som grund och toppstryk i tak av byggplattor, gips, betong, glasfiberväv och spackel.

Reviderat 27.11.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	PVA-dispersionsfärg
Kulör:	Bas vit, kan brytas i ljusa kulörer över Gjøcomix.
Glans:	Helmatt
Densitet:	Ca. 1,39 kg/l
Torrhalt (volym %):	Ca.40
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	100 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	50 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 10 m ² /liter, beroende på underlaget
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46–0,53 mm, (0,018–0,021")
Sprutvinkel:	65–80°
Spruttryck:	Min. 15 MPa (150 kg/cm ²)
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1/2 timme
Övermålningsintervall, minimum:	3 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Minimum appliceringstemperatur:	+5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling	Underlaget ska vara rent och torrt innan färgen appliceras. Halvblanka och blanka ytor mattas med sandpapper och dammas av. Ytor med sot, fett och andra föroreningar rengörs med Gjøco Gulv- och Panelrens eller Gjøco Interiørvask. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Ytor missfärgade av sot och nikotin etc. grundas med Gjøco Sperregrunn. Porösa, kraftigt kalkade och absorberande ytor borstas och grundmålas med Gjøco Heftgrunn Vanntynnet.
Applicering	Gjøco Supermatt Tak är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Rör om väl före användning. Applicera 1–2 skikt efter behov. På sugande underlag kan det vara nödvändigt att applicera flera skikt för att undvika fläckar.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Miljömärkning	Gjøco Supermatt Tak är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.  Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier, BVB.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Förpackningsstorlekar: 2,7 L och 9 L.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <10 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation
Gjøco AB
 Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
 Telefon: +46 (0)435 353 57
 E-post: info@gjoco.se

