

Produktdatablad

Gjøco Takdekk



Gjøco Takdekk er en akrylmaling til udendørs behandling af tag af bølgeblik, galvaniserede plader, aluminium, stål, eternit o.lign. Ikke egnet til brug på shinglestag og tagpap samt til visse typer eternit (super, flad). Gjøco Takdekk har god vejrbestandighed og forlænger tagets levetid med mange år.

Revideret 19.08.2024

Symboler



Teknisk data

Type:	Ren akrylmaling.
Farve:	Sort.
Glans:	Ca. 10
Litervægt:	1,2 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 37 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalt filmtykkelse, våd:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	40-50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	4-8 m ² /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykksprøyte:	
Dyse:	0,021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Støvtør:	1/2 time.
Overmalingsinterval, minimum:	3 timer.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for duggmatting m.m.

Forbehandling

Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie, rust og afskallet gammel maling. Rustent underlag sandblæses til SA 2½ eller børstes til SA 2. Fedt, olie og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Husvask. Skyl godt med rent vand. Lad det tørre

godt før videre behandling. Ubehandlet aluminiumstag skal primes med egnet primer før påføring af Gjøco Takdekk. Rustne bliktage primes med Gjøco Antirustprimer efter fjernelse af rusten og før videre behandling med Gjøco Takdekk. Bemærk, at det kan være vanskeligt at opnå tilstrækkelig vedhæftning på eternit og nyalvaniserede plader.

Anvendelsesmåde

Gjøco Takdekk skal normalt ikke fortyndes. Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved lave temperaturer og høj luftfugtighed. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag, dåse leveret som plastaffald.

**Øvrige informationer**

Omrøres godt før brug. Indhold i dåser med forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved lave temperaturer og høj luftfugtighed. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse. Undgå derfor påføring i solskin. Emballagestørrelser: 10 liter.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad på www.gjoco.no. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

