

Produktdatablad

GjøcoPoxy R



GjøcoPoxy R er en to-komponent, lavviskøs, opløsningsmiddelfri primer. GjøcoPoxy R er beregnet til brug på mineraliske underlag som beton og cementbaserede underlag. Påføres på ubehandlede underlag før videre behandling med epoxy eller polyuretan. GjøcoPoxy R har en hurtig hærdetid og er beregnet til brug ved lave temperaturer ned til +5 °C.

Revideret

14.02.2025

Symboler



Brugsområder:

Lager/produktion
Korridorer
Laboratorier/tekniske rum
Industrilokaler
Hospitaller/Institutioner
Udstillingslokaler/butikker

Tekniske data

Blandingsforhold:	Sæt á 12 kg: 8,4 kg del A og 3,6 kg del B
Påføringsmetode:	Svaber, gumminal eller tandspatel. Rulle kan også bruges.
Rengøringsmiddel:	Xylen eller Isopropanol. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tyndning:	Produktet skal ikke tyndes.
Forbrug:	Ca. 0,2 – 0,4 kg/m ² , afhængig af underlag.
Brugstid:	15 min. Bruges straks efter at del A og del B er blandet.
Tørretid (20°C, 50% R.H.)	
Gangbar:	Ca. 3 timer
Overmalingsinterval, maks.:	24 timer ved 20°C. Ved længere interval bør fladerne mattes for at sikre vedhæftning.
Hærdetid:	5 – 7 døgn
Minimum påføringstemperatur:	+5°C på underlag og luft, og mindst 3°C over gældende dugpunkt.
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage ved normal lagringstemperatur (+5°C - +30°C).

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og frit for fedt. Maks. restfugtighed i underlaget må være 5 % (95 RF). Betongkvalitet min. C 25. Forbehandlingen af betong skal ske ved slibning, fræsning, slyngrensning eller sandblæsning. Overfladen støvsuges grundigt til sidst.

Brugsmetode:	Del B hældes i del A og blandes godt sammen i 3 – 4 minutter med en langsomtgående boremaskine og mikser. Blandingen skal bruges med det samme. Påføres med svaber, gumminal eller tandspartel. Minimum påføringstemperatur er +5°C. Produktets temperatur skal også være over +15°C ved brug. Efter påføring skal alle porer være fyldt, og overfladen skal fremstå tæt uden tørre områder. Dette er vigtigt for at undgå luftbobler i toppstrøget. Toppstrøget skal påføres inden 24 timer. Hvis tidsintervallet overskrides, skal overfladen slibes let for at sikre nødvendig vedhæftning.
Lagring:	Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt ved konstant temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering:	Flydende epoxy må ikke tømmes i kloaksystemet eller naturen, men skal afleveres til en miljøstation. Utherdet epoxy kan afleveres som restaffald på miljøstationer, men det anbefales at kontakte den relevante miljøstation for konkrete råd, da der kan være lokale variationer. 
Sikkerhed	Produktet kan forårsage kontaktallergi, og det skal anvendes passende handsker, arbejdstøj og beskyttelsesbriller. Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

Kontaktinformation	Gjøco AS avd. Galterud Sagmoen 100, NO-2223 Galterud Telefon: +47 712 91 700 E-mail: office@gjoco.no
---------------------------	---

