

# Produktdatablad

## Hardvoksolje



Gjøco Hardvoksolje är en högkvalitativ ytbehandling baserad på naturliga oljor och hårda vaxer. Avsett för behandling av massivt trä och parkettgolv inomhus. Gjøco Hardvoksolje ger en matt, vattenbeständig och slitstark yta som framhäver träets naturliga nyanser och struktur. Kan brytas i olika kulörer.

Gjøco Hardvoksolje är lämplig för användning på nya eller slipade trägolv och på slipade parkettgolv, såväl som för underhåll av tidigare hårdvaxoljade ytor. Produkten kan även användas på nya eller slipade träslöjds detaljer, bänkskivor och möbler.

Reviderat 22.10.2025

### Symboler



### Tekniska data

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                            | Alkydöljebaserad                                                                                                                              |
| Kulör:                          | Klar, kan brytas i olika kulörer                                                                                                              |
| Glans:                          | Matt, 5–8 beroende av påföringsmetod                                                                                                          |
| Litervikt:                      | Ca. 0,9 kg/l                                                                                                                                  |
| Torrhalt (volym %):             | Ca. 35                                                                                                                                        |
| Appliceringsmetod:              | Maskinell med poleringsmaskin. Manuellt: Pensel, eller korthårig rulle och pensel                                                             |
| Förtunning/rengöringsmedel:     | Lacknafta. Oljan ska inte förtunnas                                                                                                           |
| Rekommenderad förbrukning:      | Ca. 15–25 m <sup>2</sup> /liter beroende av underlag och appliceringsmetod                                                                    |
| Torktid (23 °C, 50 % R.H.):     |                                                                                                                                               |
| Dammtorr:                       | 8 timmar                                                                                                                                      |
| Övermålningsintervall, minimum: | 24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skittjocklek |
| Minimum appliceringstemperatur: | + 15°C                                                                                                                                        |

### Förbehandling obehandlat trä

Underlaget måste vara rent och torrt. Tvätta med Gjøco Gulv- og panelrens eller Gjøco Interiørvask. Eventuella fiberresningar och ojämnheter slipas bort. Avlägsna slipdammet noggrant.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förbehandling tidigare hårdvaxade ytor</b>         | Underlaget måste vara rent och torrt. Ta bort fett-, vax- och tvålrester med Gjøco Gulv- og panelrens eller Gjøco Interiørvask. Underlaget mattslipas med sandpapper nr. 150–180. Var försiktig med slipning mellan stavarna för att undvika sprickbildning (peeling). Dammsug och torka av sedan ytan med en mikrofiberduk. Tidigare hårdvaxade ytor med djupa repor och skador bör slipas ned till rent trä.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Förbehandling tidigare lackade och målade ytor</b> | Ta bort fett-, vax- och tvålrester med Gjøco Gulv- og panelrens eller Gjøco Interiørvask. Därefter slipas underlaget ner till rent trä / parkett. Använd slipmaskinen för att säkerställa jämn och grundlig slipning. Avsluta med 180 kornigt sandpapper. Dammsug noggrant och torka av ytan med en luddfri, lätt fuktad trasa. På tidigare målade / oljade ytor bör vidhäftning och kompatibilitet testas före applicering av Gjøco Hardvoksolje.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Applicering</b>                                    | Det rekommenderas att kulören och finish testas med provstrykning för att se att resultatet är som önskat. Gjøco Hardvoksolje appliceras i bordets längdriktning. Applicera 2 lager på nya och slipade ytor. På tidigare hårt vaxade ytor rekommenderas 1 lager. Appliceringsmetoden påverkar finishen. Resultatet på golv blir ofta finare vid mekanisk applicering där överskottsolja poleras i underlaget och torkas bort. På små ytor kan polering göras manuellt. Vid applicering med en pensel blir kulören starkare än vid mekanisk applicering. Den valda appliceringsmetoden måste göras lika på hela underlaget för att uppnå fin finish. Gör alltid provstryk. |
| <b>Manuell påföring</b>                               | Rör om väl före och under arbetet. Hårdvaxolja appliceras fältvis. Applicera hårdvaxoljan i träets längdriktning i jämna och tunna lager med en pensel med förlängningsskaft eller en korthårig rulle. Efterstryk med pensel hela golvplattans längd. Applicera fältvis 2–3 längder åt gången tills underlaget är helt oljat. Eventuell fiberresning kan lätt slipas med sandpapper nr. 180. Oljan bör inte bilda en lackfilm på ytan, för tjocka lager kommer att leda till längre torkning.                                                                                                                                                                             |
| <b>Maskinell påföring</b>                             | Rör om väl före och under arbetet. Häll en lämplig mängd hårdvaxolja på golvet och arbeta oljan ner i träet med en vit eller röd pad under polermaskinen. Fördela överskottet av oljan med poleringsmaskin och applicera mer vid behov. Polera den färdigoljade ytan med en torr golvduk under paden. Upprepa polering med torra golvdurkar tills ytan är torr och har en fin finish. Vid hantering av stora ytor bör arbetet delas upp i mindre fält på ca 5–6 m².                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Underhåll</b>                                      | För daglig rengöring rekommenderas dammsugning och torrsmopning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lagring</b>                                        | Stäng locket ordentligt när du förvarar produkten för att förhindra spill och uttorkning. Produkten skall transporteras och förvaras upprätt, torr och frostfritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Avfallshantering</b>                               | Flytande olja får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till miljöstation. Tomma, rena och torra förpackningar levereras till godkänd mottagning.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Övrig information</b>                              | Olika batchnummer blandas ihop för att undvika glansskillnader. Rör om före och under användning. Utsätt inte underlaget för tunga belastningar (vattenpölar, stötar etc.) den första veckan efter behandlingen. Spillt vatten och liknande torkas upp omedelbart. Nåtfog (MS fug) och liknande i skeppsgolv kan påverka oljans torkningstid. Gör provstryk. Det är inte nödvändigt att täta ytan med klar lack, men om så önskas kan Gjøco Klarlakk oljebaserad användas. Det rekommenderas inte att använda Gjøco Klarlakk vattenburen. Gör alltid provstrykning.                                                                                                       |

---

Förpackningsstorlekar: 0,68 L och 2,7 L

---

**Säkerhet**

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.  
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 500 g/l (2010).  
Denna produkt innehåller: <500 g/l VOC.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

---

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: [info@gjoco.se](mailto:info@gjoco.se)

