

Produktdatablad

Gjøco Proff Vegglim Extra



Gjøco Proff Vegglim Extra er en færdigblandet tapetklister til indendørs brug i tørre rum. Det er let at påføre, har ekstra god klæbeevne og lang monterings tid. Anvendes til opsætning af de fleste typer tapeter i tørre rum, f.eks. tekstiltapeter, glasfilt, overmalbare tapeter, vinyltapeter og tapeter med non-woven bagside.

Revidert 27.11.2024

Symboler



Tekniske data


Type:	Etylvinyacetatemulsion
Farve:	Hvid
pH:	Ca. 7
Litervægt:	Ca. 1,02 kg/l
Tørstof:	Ca. 20 volum%
Anvendelsesmetode:	Pensel eller rulle
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Vådt lim og værktøj rengøres med sæbe og vand. Tørret lim fjernes med sprit.
Forbrug:	3–5 m ² /liter, afhængigt af underlaget. Grovere underlag og grovere tapet som glasfilt kan kræve mere lim.
Minimum påføringstemperatur:	+18 °C. Mindst +18 °C i luften og på underlaget.

Forbehandling

Underlaget skal være rent, jævnt og tørt. Hvis underlaget består af spån- eller træfiberplader, bør fugtigheden kontrolleres før opsætning. Gammelt, løst tapet og gammel vinyltapet fjernes helt. Tidligere malede overflader vaskes med Gjøco Interiørvask og skylles grundigt. Blank og halvblank maling slibes mat med sandpapir. Skader og ujævnheder spartles. Meget sugende underlag (murværk osv.) grundes med lim tilsat 10-15 % vand.

Anvendelsesmåde

Påfør lim i henhold til tapetproducentens anvisninger. Pres væv/tapet godt mod underlaget, så al luft presses ud. Sørg for, at der er tilstrækkeligt lim under samlingerne. Glasfilt opsættes straks i vådt lim, mens monterings tiden for andre tapeter er 10–30 minutter, afhængigt af lufttemperatur og fugtighed. Limet indeholder vand, der skal fordampe, og det skal derfor hvile et par minutter, før tapetet monteres. Arbejdstemperatur: Minimum +18 °C i både luften og på underlaget.

Opbevaring	Luk låget tørt ved opbevaring af limen for at forhindre spild og udtørring. Opbevares og transporteres stående og frostfrit, og helst ikke under +10 °C.
Bortskaffelse af affald	Flydende lim og vaskevand må ikke tømmes i kloaksystemet eller i naturen, men skal afleveres til en godkendt modtager for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Rør godt om før brug. Vådt lim og værktøj vaskes med vand og sæbe. Tørret lim fjernes mekanisk eller med spiritus. Emballagestørrelser: 1, 5 og 15 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

