

Produktdatablad

Gjøco Proff Vegglim Extra



Gjøco Proff Vegglim Extra er et ferdigblandet tapetklister for innendørs bruk i tørre rom. Det er lett å påføre, har ekstra god klebeevne og har lang monteringstid. Brukes til oppsetting av de fleste typer tapeter i tørre rom, f.eks. tekstiltapeter, glassfibervev, overmalbare tapeter, vinyltapeter og tapeter med non-woven bakside.

Revidert 04.01.24

Symboler



Tekniske data


Type:	Etylvinyacetatemulsjon
Farge:	Hvit
pH:	Ca. 7
Litervekt:	1,02 kg/l
Tørrstoff:	Ca. 20 volum%
Påføringsmetode:	Pensel eller rull
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Vått lim og redskap rengjøres med såpe og vann. Tørket lim fjernes med rødsprit
Anbefalt forbruk:	3 – 5 m ² /liter, avhengig av underlaget. Grovere underlag og grovere tapet som glassfibervev kan kreve mer lim
Overmalbar:	Minimum 24 timer
Minimum påføringstemperatur:	+18 °C. Minst +18 °C i luften og på underlaget..

Forbehandling

Underlaget må være rent, jevnt og tørt. Dersom underlaget består av spon- eller trefiberplater, bør fuktigheten kontrolleres før oppsetting. Gammel, løs tapet og gammel vinyltapet fjernes helt. Tidligere malte flater vaskes med Gjøco Interiørvask og skylles godt. Blanke og halvblanke overflater mattes med slipepapir. Sår og ujevnheter sparkles. Sterkt sugende underlag (mur etc.) grunnes med limet tilsatt 10-15 % vann.

Bruksmåte

Påfør lim etter tapetprodusentens anvisning. Stryk vev/tapet godt mot underlaget slik at all luft blir presset ut. Påse at det er nok lim under skjøtene. Glassfibervev settes umiddelbart i vått lim, ellers er monteringstiden 10–30 minutter avhengig av lufttemperatur og fuktighet. Limet inneholder vann som skal avgis, og må derfor stå noen minutter før montering av tapetet. Arbeidstemperatur: Minimum +18°C i luften og på underlaget.

Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av limet for å hindre søl og inntørking. Oppbevares og fraktes stående og frostfritt, og helst ikke under +10°C.
Avfallshåndtering	Flytende lim og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Rør godt om før bruk. Vått lim og verktøy vaskes med vann og såpe. Tørket lim fjernes mekanisk eller med rødsprit. Emballasjestørrelser: 1, 5 og 15 liter
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon **Gjøco AS**
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

