

GJØCOPOXY L

GjøcoPoxy L er et løsemiddelfri to-komponent epoxylim for betong. GjøcoPoxy L er beregnet til liming av fersk betong til eksisterende betong, betong til betong og betong til stål. GjøcoPoxy L gir en monolittisk kraftoverførende liming av ny betong til eksisterende betong. Det er viktig at ny betong blir påført vått i vått med epoxyen, dvs før limet har begynt å herde. Hvis man ikke rekker dette, kan GjøcoPoxy L av strøs med tørr, ren sand (for eksempel 0,8-1,2 mm). Deretter kan betong støpes oppå den avstrødde overflaten, eventuelt kan nytt lim påføres for å deretter lime vått i vått.

BRUKSOMRÅDE

Industrigulv
betonggulv
Betongskader/reparasjoner

FORPAKNING

Sett á 9 kg:
8:1 kg Del A: Del B

Sett á 4,5 kg:
4:0,5 kg Del A: Del B

Sett á 1,25 kg:
1:1:0,15 kg Del A: Del B

BRUKSDATA

Farge:	Lys grå.
Blandingsforhold:	8:1 i vekt (del A: del B)
Påføringsmetode:	Malerull eller pensel.
Rengjøringsmiddel:	Tynner eller annet rengjøringsmiddel for epoxy. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Egenvekt på blanding:	Ca.1,5 kg/l.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Forbruk:	0,5-1,5 kg/m ² .
Brukstid:	15 min. ved +20°C
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
Herdetid:	3 døgn.
Hardhet:	Shore D 80.
Holdbarhet:	1 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.

GJØCOPOXY L

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Max relativ fuktighet i underlaget 90% RH. Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt. Lufttemperatur og overflatetemperatur på underlaget skal være minst +10°C ved påføring, og være minst +3°C over gjeldende duggpunkt. Ved skadereparasjon, kan meisling eller annen måte og fjerne dårlig betong på brukes.

Påføring

Uherdet produkt må ikke komme kontakt med fuktighet eller vann. Det er viktig at det kun brukes tørre tilslag som strømaterialer. Del A og del B skal ha en temperatur over +15°C ved blanding. Rør først opp del A med langsom gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Blandingen må brukes omgående. Påføres med tannet sparkel eller nivårake.

Herdetid

GjøcoPoxy L er ferdig herdet etter 3 dager ved +20°C.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Malingen tåler ikke frost. Bruk ikke ulike batchnummer på samme strøk; det kan føre til fargeforskjeller.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS