



BRUKSANVISNING GJOCOPOXY C

GJOCOPOXY C

er et selvutjevneende løsemiddelfritt epoxybelegg. Gjocopoxy C gir en glatt overflate med god kjemikalieresistens og er lett å rengjøre.

PÅFØRING

Underlaget må være rent og tørt.

Påfør 1 strøk med Gjocopoxy BP (Betong primer). Hvis man ønsker en skliskret overflate kan primeren av strøs med tørr ren sand og overskuddssand fjernes før videre behandling til ønsket skliskring.

- Forbruk 0,30 kg/m².
- Bruktid: 30 min. Herdetid: 6-15 timer v/20° C.
- Overmalbar: 6-24 timer.

Påfør 1 strøk med Gjocopoxy C etter at primeren er støv tørr, men innen 24 timer. Hvis primeren er av strødd trengs man ikke å påføre GjocoPoxy C innen et døgn. Bruk pensel eller rull før påføring.

- Forbruk 0,30 – 0,5 kg/m².
- Bruktid: 30 min. Herdetid: 6-15 timer v/20° C.
- Gjennomherdet: 7 døgn.

ANNEN INFORMASJON

- Alle underlag skal slipes eller blastres for god vedheft.
- Nystøpt betong må tørke i fire uker.
- Skader, sår og sprekker må sparkles med epoxysparkel eller epoxymørtel.
- Gulvet skal primes med GjocoPoxy BP, alternativt GjocoPoxy MF eller GjocoPoxy R.
- Bruk samme batch med GjocoPoxy C på hele gulvet.
- Gjocopoxy C Del A skal røres til ensartet farge, deretter tilsettes Del B og blandes med rørverk i minimum 3 minutter til en jevn og homogen konsistens.